

普旭真空泵油雾滤芯 - 空气滤芯 - 油滤芯 - 劣质滤清器危害

产品名称	普旭真空泵油雾滤芯 - 空气滤芯 - 油滤芯 - 劣质滤清器危害
公司名称	固安县牛驼镇胜鑫滤清器厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:普旭 产地:河北
公司地址	固安县牛驼镇林城开发区
联系电话	0316-6123608 13930657365

产品详情

固安县牛驼镇胜鑫滤清器厂是一家致力于生产真空泵滤芯的厂家，集设计、加工、销售于一体，主营生产销售真空泵滤芯，普旭真空泵滤芯，莱宝真空泵滤芯，里其乐真空泵滤芯，贝克真空泵滤芯，普发真空泵滤芯等，细选原料，工艺成熟，售后保障完善，新老客户反馈好。本厂承接加工定制，欢迎选购。

产品简介：真空泵油雾分离器又名真空泵油雾过滤器、油气分离器，排气过滤芯。真空泵滤芯是专指真空泵中的滤芯，是过滤行业的名词，现在真空泵滤芯主要用在油过滤、空气过滤、水过滤等过滤行业。在真空泵中除去液体或者空气中少量固体颗粒的，可保护设备的正常工作，当流体或气体进入有一定规格滤网的滤芯后，其杂质被阻挡，而清洁的流体通过滤芯流出，以达到清洁过滤的效果。国内外真空泵油雾分离器常用油雾分离器有进口真空泵油雾分离器、莱宝真空泵油雾分离器、贝克真空泵油雾分离器。普旭真空泵油雾滤芯 - 空气滤芯 - 油滤芯 - 劣质滤清器危害

劣质滤清器危害

汽车零配件的真假对于非汽修行业人士来说，要分辨真假还真是个难事!市场上假冒伪劣商品，劣质产品的外表与相差无几，众多假冒机油在网上销售更是无法辨别真假，不少车主为了节省费用，却因此造成爱车其他零件受损，反而造成不的损失!

劣质机油滤清器的危害

1、劣质机油滤清器滤纸材质较差，难以达到汽车发动机要求的过滤效果，而且过滤面积小于原装备件的机油滤清器，过滤效能差，使用使用时间短。

- 2、劣质机油滤清器往往没有旁通阀，滤清器一旦发生堵塞，发动机将无法获得足够的机油润滑，时导致发动机正时跳齿、烧瓦、甚至报废。
- 3、劣质机油滤清器没有熄火后抑制机油回流的功能，发动机冷起动时的机械磨损加大，消减发动机使用时间。
- 4、劣质机油滤清器橡胶密封圈材质差，高温高压下密封圈变形，造成不能有效密封，使机油泄漏。

劣质汽油滤清器的危害

- 1、劣质汽油滤清器使用的滤芯材质较差，过滤效果差，汽油内的杂质容易堵塞喷油嘴，造成油耗升高，发动机抖动，时会导致喷油嘴损坏!
- 2、劣质汽油滤清器会使供油压力不稳定，油压过低或过高。油压过低发动机难启动，车辆动力不足，油压过高会使汽油燃烧不，油耗高且容易损坏三元催化器和氧传感器!
- 3、劣质汽油滤清器滤芯不耐汽油腐蚀，脱落后堵塞油路，会造成发动机无法启动，车辆抛锚，从而造成对发动机的损伤!

劣质空调滤清器的危害

- 1、劣质空调滤清器滤材质地坚硬，往往采用单层过滤，易堵塞，且透气性不好!
- 2、劣质空调滤清器使用的粘合材料较差，容易开裂损坏，使用使用时间短;活性炭分布不均匀，无法有效过滤有毒气体!
- 3、劣质空调滤清器过滤粉尘和去除异味效果差，空气中的有害气体进入车内，对人的呼吸系统造成损害，受到影响!
- 4、劣质空调滤清器容易造成粉尘和异物聚积在蒸发器上，使车内产生异味!

我们生产的真空泵滤芯配件包含：真空泵滤芯、真空泵排气过滤器、真空泵油雾过滤器、真空泵油雾分离器、真空泵进气过滤器、真空泵油过滤器、真空泵排气滤芯、真空泵油雾滤芯等滤芯，规格全，实物大图，承接不同规格定制，欢迎咨询工厂普旭真空泵油雾滤芯 - 空气滤芯 - 油滤芯 - 劣质滤清器危害

真空泵滤芯供应普旭滤芯型号：0532000507、0532000508、0532000509、0532000510、0532000512、0532000516、05323140151、0532140152、0532140155、0532140154、0532140153、0532140156、0532140157、0532140159、0532140160、0532000002、0532000003、0532121864、0532CN1864、0532000004、0532000005、0532000006、0532000007、0531000001、0531000002、0531000005、0945CN1849、532571826、0992573694等,型号齐全，诚心制作，包装精美，售后保障，欢迎咨询了解。