



	故障报警(自诊断)：传感器接触不良，低电压，电路故障，校正出错
尺寸和重量	200 (w) × 80 (h) × 142 (d) mm约1.8kg
特殊功能	峰值保持，数据存储