

胶带修补机的 新疆胶带修补机 无锡逸凯矿冶

产品名称	胶带修补机的 新疆胶带修补机 无锡逸凯矿冶
公司名称	无锡逸凯矿冶设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市锡山区锡北镇泾新工业园
联系电话	18021199588

产品详情

SBJG-2电热式胶带边修补器用途

用途：

胶带输送机在运行过程中，由于跑偏或输送机本身质量问题，使胶带两边损坏，影响正常使用，本修补机，可在停机后较短时间内（一般为3小时）不拆除托辊的情况下，对边缘损坏处作有效的硫化修补。

技术参数：

- (1) 硫化温度：145 (3) 硫化压力：0.5Mpa
(2) ；加热板尺寸：700×350(mm) (4) 额定功率：3.6KW

XBG-2型使用安装：

- (1) 对需要修补的损坏处进行填生胶处理（参见胶带接头硫化工艺中填胶部份，或由本厂服务人员在设备调试时作）。
- (2) 将下底板，水压板、下加热板按结构示意图搁置在胶带损坏处下面。
- (3) 在被修部位上面放置上加热板、隔热板、上底板和下底板等对齐。
- (4) 等距离装上锁壳，旋紧调接螺栓。
- (5) 用一次导线连接电源与电控箱，用二次导线分别连接上加热板与电控箱，下加热板与电控箱。注意分别与电控箱标牌对应。
- (6) 用高压软管连接水泵与水压板，开启电控箱。（详见XBG电控箱操作方法），并对水压板中注水至硫化压力。

在露天野外进行硫化修补时，要注意防风、防雨。用完后，要用方木等垫好，新疆胶带修补机，并在其上盖好防雨布，以防受潮和进水而损坏。

修补器不用时，应放在空气流通，相对湿度不大于85%，并不得受到雨雪侵袭的库房内，放置时要用方木等垫起，严禁直接放置在地面上。

假如修补器不用时，使用前要将上、下电热盖板打开，并将内部烘干后再用；另外，要将压力装置的紧密螺钉、螺母用力拧紧。

我们的配件有

高压胶管：这是硫化机配套产品，它和其他的胶管是不一样的，一般是1.5米，如果需要也可定做。生产控制系统的技术型企业，便携式控制系统 功能强大 更安全 更人性化。

接头采用快速接头，金属铜制作，操作简便。

修补机厂家如何正确辨别耐磨胶板带不带半硫化层？

胶板是工矿企业滚筒包胶的时候必备材料，胶带修补机的价格，尤其是近几年，耐磨胶板尤其是带CN半硫化层的耐磨胶板，因其的优势而备受青睐。所以很多企业也打着含CN半硫化层胶板的旗号，来兜售普通的胶板，如何正确辨别耐磨胶板带不带半硫化层呢？

首先，可以根据产品的外观来进行初级判断。

普通耐磨胶板的粘接面与表面的颜色是一致的，而带半硫化层胶板的粘接面与表面颜色各异。

普通耐磨胶板的粘接面一般只有一层，而带半硫化层胶板的粘接面则多了一层为2层。

以带CN层耐磨胶板为例来看，胶板的粘接面为绿色CN层，而表面为黑色橡胶层，也可以明显看出胶板为2层。

然后，可以从胶板的具体操作来深入判断。

其一，看胶板的粘接面需不需要打磨，普通胶板的打磨面粗糙度不够，粘接前需要进行打磨才能粘接，否则影响粘接效果，导致滚筒包胶效果差，缩短滚筒使用寿命。带CN半硫化层的胶板粘接面无需打磨，胶带修补机制造商，涂刷胶水之后可以直接进行贴合。

其二，不含半硫化层的胶板粘接过程中需要刷两遍胶水，因为它本身和滚筒粘接是靠胶水进行粘接，采购胶带修补机，属于物理粘接，后期使用过程中容易造成开裂，影响使用寿命。

带CN半硫化层的胶板只需刷一遍胶水，由于半硫化层的特性，它和胶水之间的粘接除了物理性能外还会发生化学反应，使胶板和胶水进行胶炼反应互相熔融，从而保证胶板，胶水和滚筒表面的超1强粘接。

胶带修补机的价格-新疆胶带修补机-无锡逸凯矿冶(查看)由无锡逸凯矿冶设备制造有限公司提供。无锡逸凯矿冶设备制造有限公司是一家从事“ 胶带硫化机,皮带修补机,皮带硫化机 ”的公司。自成立以来，我们坚持以“ 诚信为本，稳健经营 ”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“ 无锡逸凯,无锡逸凯矿冶设备,无锡逸凯机械 ”品牌拥有良好口碑。我们坚持“ 服务至上，用户至上 ”的原则，使无锡逸凯矿冶设备在橡胶工业设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事无锡打压泵，无锡试压泵，无锡水压泵的厂家，欢迎来电咨询。