

无锡6RA80直流调速器报警F60105励磁故障现场抢修，当天修复

产品名称	无锡6RA80直流调速器报警F60105励磁故障现场抢修，当天修复
公司名称	无锡市菱光自动化设备维修服务有限公司
价格	399.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市梁溪区上马墩路18号A幢808室-15（注册地址）
联系电话	0510-18262250876 18262250876

产品详情

无锡6RA80直流调速器报警F60105励磁故障现场抢修，当天修复

我公司目前拥有国内的技术维修团队和配备各种高科技维修测试仪器等，能够为您的企业提供更快捷、更便利的服务。对于日本，德国，美国，韩国，意大利等生产的品牌伺服电机，不仅拥有理论知识和技术参数资料，更有丰富的实际维修经验以及规格齐全的配件中心。对于各种编码器芯片级电路，码盘维修，原点调校更有独到的维修方法，即可准确、快速的排除故障。不仅解决了以往维修时间长的问题，更是大大节省维修成本。

西门子6RA80直流调速器作为西门子电气产品的重要系列之一，主要应用于工业生产中的控制系统，是现代工业制造过程中必不可少的一部分。这个系列的电器产品有着高效率、高精度、高可靠性等优点，可以满足不同企业的要求，在冶金、造纸、塑料、钢材等工业领域广泛应用。

那么励磁故障是由于什么原因引起的呢？

原因1:起励按钮/按键接通时间短，不足以使发电机建立维持整流桥导通的电压。

处理方法:保持起励按钮持续接通5秒以上。

原因2:发电机残压太低，却仍然投入“残压起励”，这样即使按起励按钮超过5秒，也不会起励成功。

处理方法:切除“残压起励”功能，直接用辅助电源起励。

西门子直流调速器装置常见故障维修、西门子6RA7018直流调速器维修、西门子6RA7028直流调速器维修、西门子6RA7031直流调速器维修、西门子6RA7075直流调速器维修、西门子6RA7078直流调速器维修、西门子6RA7081直流调速器维修、西门子6RA7085直流调速器维修、西门子6RA7087直流调速器维修、西门子6RA7091直流调速器维修、西门子6RA7093直流调速器维修、西门子6RA7095直流调速器维修

