

# 上虞区发电机出租--精选公司--上虞区大型发电机租赁（24小时供电）

产品名称	上虞区发电机出租--精选公司--上虞区大型发电机租赁（24小时供电）
公司名称	超越机械设备租赁有限公司
价格	1300.00/台
规格参数	品牌:绍兴发电机出租厂家 型号:50千瓦-6000千瓦 发货地区:上虞区本地租赁公司
公司地址	全国各地均有租赁站 24小时服务随叫随到
联系电话	15862731817 15862731817

## 产品详情

### 完善的服务

上虞区发电机出租--精选公司--上虞区大型发电机租赁（24小时供电）租赁热线24小时随时开通，随时为用户提供咨询服务。

### 四、方便灵活的租赁方式

可为用户提供长短期及临时用电租赁服务，有以下几种租赁方式可供用户选择：

- 1、发电服务由我公司负责，派专人专车到现场为用户发电，派操作技工实施监控。
- 2、我公司提供发电设备，负责发电设备安装及运行，供应发电设备用品如电缆柴油等，甲方提供场地即可。

工程发电、工程缺电、工厂厂房停电、酒店宾馆临时用电、演艺拍摄补电、展示灯光用电、商务办公发

电、居民小区发电、各种活动、建筑工程发电等发电机租赁50KW---3500KW，普通型，静音型，移动型，车载型均有，品牌大宇，康明斯，沃尔沃，卡特，三菱，鼎新等。

#### 一、租赁全部使用进口柴油发电机组。

上虞区发电机出租--精选公司--上虞区大型发电机租赁（24小时供电）租赁热线24小时随时开通，随时为用户提供咨询服务。

#### 四、方便灵活的租赁方式

它与国产发电机组相比具有较强优势

公司与驰名世界的康明斯(CUMMINS)、奔驰(BEN)、三菱(MITSUBISHI)、帕金斯(Perkins)利莱森玛(LS)、沃尔沃(VOLVO PENTA)等公司形成了长期的合作伙伴关系，在发电厂、电信、\*\*、能源、交通、银行、证券、房地产、工厂、医院、学校等不同领域有广泛使用。

本公司致力于发电机组的长期发展，以满足市场的需要，不断投入资金，完善管理，引进国际新技术，推出符合中国国情的产品。所生产的发电机组具有体积小、重量轻、噪声低、废气少、耗油省、起动性能好、运行性能稳定、可靠等优点，是理想的主电源和应急备用电源设备，已被广泛应用于电厂、电信、\*\*、能源、交通、铁路、高速公路、银行、证券、房地产、工厂、医院、学校等不同领域。

本公司目前拥有员工100余人，其中有40%程技术人员，是目前国内发电机组行业集销售、维修、并涉及工程设计安装的化公司。公司备件中心备有各系列备件，工程及技术支持部拥有工程师十人，各办事处均有工程技术人员1-2人，全国约有近二十人的维修维护工程人员，主管级技术人员均经过国外原厂的培训。

本公司的产品能适应各种恶劣环境，且具有极高的效率、极高的可靠性而在各个领域享有盛誉，因此，已成为可靠和安全的象征

柴油燃烧时产生的烟气，主要是由粒径在0.1-100  $\mu\text{m}$ 之间的炭黑分子团组成，这些粒子非常小，重量很轻，而且不亲水。与空气混合在一起其惯性几乎跟空气一样小。烟气中往往还夹杂着许多直径几毫米的黑烟团，洒落在周围。烟囱越高，受污染的面积越大。黑烟团产生的原理：黑烟在烟道的流动中，部分黑烟粒子在烟道内壁不断沉积，形成一层棉花状的沉积物，当这些沉积物达到一定的厚度时，便会脱落，然后再由热的烟气带起，冲出烟道口，形成污染性较大的黑烟团。

对于粒径在大于10  $\mu\text{m}$ 的黑烟团，很容易被滤除，甚至通过较长的管道或在一定的空间里，依靠其自身重量也会以较快的速度沉降下来；而对于粒径在10  $\mu\text{m}$ 以下的分子团，称为飘尘或浮游粒子，普通的机械除尘方法（旋风或水喷淋等方法）对其作用不大，可长期在空气中飘游而不易沉降，如粒径为1  $\mu\text{m}$ 的飘尘需要20-100天，小于0.1  $\mu\text{m}$ 的超细粒子，甚至需要数年，可绕地球转而长年不落地。这些飘尘对环境的影响较大。对于这些污染物，静电吸附是有效的滤除方法。b：柴油发电机组黑烟净化器工作原理黑烟净化器属于“湿式”的复合式火烟（灰尘）净化设备，整个设备主要架构采用耐腐蚀不锈钢材料制作。该产品运用独创的先进技术，采用波纹状斜板填料，风机和净化器是连为

一体的，运用空气动力学，在精密设计的一体化结构内，由于风机的作用力，净化器内会产生搅动的、沸腾的水层和多层水膜。综合利用水气反向冲击、洗涤、水膜过滤、泡沫吸收、富集、多次机械碰撞、截流、降、冷凝、高效吸附等原理，使黑烟（灰尘）得到三次水净化处理和三次机械净化处理后，从而得到彻底的净化。c：[沃尔沃发电机](#)

黑烟净化器的保养事项1、水箱的水必须在2~3天更换一次，确保水箱内干净，以免影响水泵的寿命和净化效果（特别注意）水箱如果长期没有清洗会积有很厚的灰垢，以及灰垢水会产生很大的酸性，对水泵和机器内部结构会产生很大的损害）2、机器如果出现排风不畅，请清洗机器里面的过滤网。