

# 郑州港区数控设备维修发那科三菱西门子多款测试台互惠互利

产品名称	郑州港区数控设备维修发那科三菱西门子多款测试台互惠互利
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

## 产品详情

### F号警报

#### (1) 实际意义

伺服电机模块：热管散热器的散热器风扇暂停了。

#### (2) 缘故及处理办法。

(a) 查验风机中是否存在脏物。

(b) 查验风机的插座是不是联接好。

(c) 拆换风机。

(d) 拆换SVM。

### 3.2.6 P号警报

在放大仪与组件中间通讯不正确

(a) 请确认电源插头和电缆线 (CX2A/B)。

(b) 请拆换印刷板。

### 3.2.7 8号警报

伺服电机模块：DC link 电流量警报。

(a) 把电动机动力线从SVM 拔掉，而且把SVM 从变向状况下释放出。

- 1 要是没有异常的DC link 电流量警报产生。

请接 (b)。

- 2 假如异常的DC link 电流量警报产生。

请拆换SVM。

(b) 把电动机动力线从SVM 拔掉，请确认动力线U，V，或W 与PE 中间的绝缘性能。

- 1 假如绝缘性能恶变

请接 (c)。

- 2 假如绝缘性能正常的

(c) 拆下来电动机动力线，请确认电动机或是动力线的绝缘性能是不是恶变。

- 1 假如电动机的绝缘性能恶变

请拆换电动机。

- 2 假如动力线的绝缘性能恶变

请拆换动力线。