

干磨砂纸规格型号 干磨砂纸 江顺磨具植绒砂纸厂

产品名称	干磨砂纸规格型号 干磨砂纸 江顺磨具植绒砂纸厂
公司名称	深圳市宝安区松岗新立研磨材料行
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区松岗街道沙浦工业区
联系电话	13530211326 13530211326

产品详情

详细说明抛光从准备到步骤及不锈钢抛光轮的选用

金属抛光是艺术和科学的。这些抛光指令将把你从开始到结束的过程来帮助你理解科学并开始掌握金属抛光的艺术。

初步的准备清洁抛光前在抛光之前你的作品，更重要的是先清洁。金属出现有划痕或灰尘防止光反射直接从表面。暗物质可能是肮脏的。清洗，如果你的作品依旧平淡然后进行抛光。

打磨抛光类似于打磨抛光。为了使材料更反射和光滑，抛光时你只是去除材料的表面到深的划痕深度。工作总是从粗到细的抛光时（跟打磨一块木头一样）。下面的步骤可以遵循大多数反射表面，包括金属、塑料、橡胶、木头。每一个物质具有不同的特性，我们建议在一个新的表面抛光到熟悉的材料在一张废弃的实践以及它是如何回应的抛光。

怎样合理选择金相砂纸的研磨方案？

一般来讲，如何选择金相砂纸研磨方案，跟材料种类和性质有关系，但关系不大，因为无论材料软硬都要经过粗磨、细磨、抛光、腐蚀的过程。主要跟样品表面的粗糙度、平整度、是否有毛刺等表面状况有关。金相砂纸的粗磨和精磨一般从粗到细选P80-P2000经过4-6步的研磨；如果需要抛光，则在此基础上，需要再选P1500-P4000经过2-4步的精抛光，终达到去除样品表面变形层的目的。首先，拿到样品后，要用肉眼先观察样品表面的平整度，还可以用指甲按压毛刺、观察样品光泽度、观察化锈蚀痕迹等，粗略判断样品的类型和硬度，以此来确定道研磨工序（起）选用的砂纸标号。

如果样品表面较粗糙，干磨砂纸批发在哪里，并有明显的切割刀痕，则应当选择粗粒度径标号P80的金相砂纸，从这个标号开始选择金相砂纸。如果样品表面看起来比较平整，则可以直接从P240号金相砂纸开始选择，这样既可以节省砂纸，又能提。

有关干磨砂纸产品特性的相关介绍

干磨砂纸产品特性：干磨砂纸以合成树脂为粘结剂将碳化硅磨料粘接在乳胶之上，植绒方形干磨砂纸，并涂以抗静电的涂层制成产品，具有防堵塞、防静电、柔软性好，耐磨度高等优点。

多种细度可供选择，干磨砂纸规格型号，适于打磨金属表面，干磨砂纸，腻子涂层。干磨砂纸一般选用牛皮纸和乳胶纸，选用天然和合成树脂作粘结剂，经过先进的高静电植砂工艺制造而成，此产品磨削，不易粘屑等特点，适用于干磨。广泛应用于家具、装修等行业，特别是粗磨。

干磨砂纸规格型号-干磨砂纸-江顺磨具植绒砂纸厂(查看)由深圳市宝安区松岗新立研磨材料行提供。深圳市宝安区松岗新立研磨材料行是一家从事“进口国产海绵砂,百洁布,网格砂,圆盘砂,美容砂,砂纸砂带”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“进口国产海绵砂,百洁布,网格砂,圆盘砂,美容砂,砂纸砂带”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使江顺磨具在磨具、磨料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！