

# 陕西危险区域房间防爆改造 危险区域房间防爆改造 日照奔泰

产品名称	陕西危险区域房间防爆改造 危险区域房间防爆改造 日照奔泰
公司名称	日照奔泰电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照高新区电子信息产业园B11号3楼304室
联系电话	18063385776 18063385776

## 产品详情

防爆机电缆连接方法与所有电机相同

防爆机电缆连接方法与所有电机相同。连接方式主要有两种，危险区域房间防爆改造方案，主要是三角形连接和星形连接。防爆电机接线后，一定要检查连接的线路接口，防止线路开路。防爆电机的接线方式有两种，一种是星形接法，一种是三角形接法。星形接法：将防爆电机三相线圈的三端连接为公共端，从三个主端引出三根火线。星形接法，U1V1W1分别接三相交流电源，危险区域房间防爆改造价格，U2V2W2相互接。三角形接法：将防爆电机三相绕组各相绕组的引出端依次连接。Delta、U1W2、V1U2、W2V分别接三相交流电源。

性气体环境和可燃性粉尘环境使用Ex设备的检测要求

我们常见防爆标志中的温度组别T5或者T6，含义是该设备使用时的高表面温度，如果环境中的可燃性气体的自燃温度比这个温度低，那么在这个环境中使用该设备就有的危险。所以我们对设备的使用环境和温度组别都有严格的规定。

虽然新版防爆标准里已经将粉尘防爆标准GB12476系列标准合并到GB/T3836里，但性气体环境和可燃性粉尘环境使用Ex设备的检测要求，测试项目都不一样。性气体环境使用Ex设备属于二类防爆电气，可燃性粉尘场所使用Ex设备属于三类防爆电气，所以不能混用。但是如果这个防爆电气设备同时取得气体和粉尘的防爆认证，是可以使用在两个环境的。

如果装置或设备在检查期间需要拆卸，危险区域房间防爆改造厂家，在重新组装时，应采取措施确保防爆型式的完整性不受损坏，陕西危险区域房间防爆改造，包括清除残留的粉尘和更换垫圈。造成设备劣化的主要因素包括:易受腐蚀、暴露在化学药品或溶剂中、可能堆积粉尘或污物、可能进水、暴露在过高环境温度中、机械损坏、受到剧烈振动。其他原因包括:工作人员的培训和经验、未经批准的修改或调整、不适当的维护，例如，未按制造商的建议进行维护。

陕西危险区域房间防爆改造-危险区域房间防爆改造价格-日照奔泰由日照奔泰电气科技有限公司提供。日照奔泰电气科技有限公司为客户提供“ 机电设备的技术研发、技术转让、技术服务 ” 等业务，公司拥有“ 奔泰 ” 等品牌，专注于特殊电机等行业。，在山东省日照高新区电子信息产业园B11号3楼304室的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：徐善雨。