

METARIS麦塔雷斯叶片泵3520VQS20 4535V22

产品名称	METARIS麦塔雷斯叶片泵3520VQS20 4535V22
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

METARIS齿轮泵MH6

METARIS齿轮泵MH8

METARIS齿轮泵MT20

METARIS齿轮泵MPVH

METARIS齿轮泵MHD8

METARIS齿轮泵ML51

METARIS齿轮泵MA10VG

METARIS齿轮泵MHS10

METARIS齿轮泵MH20

METARIS齿轮泵MV10/20

METARIS液压泵20VQ30

METARIS液压泵26VQ20

METARIS液压泵25VQ20

METARIS液压泵30VQ20

METARIS液压泵45VQ20

METARIS液压泵35VQ20

METARIS液压泵20V22

METARIS液压泵25V20

METARIS液压泵35V20

METARIS液压泵45V22

METARIS液压泵3520V22

METARIS液压泵31VQ20

METARIS液压泵36VQ20

METARIS液压泵2520V20

METARIS液压泵2520V22

METARIS叶片泵3225V22

METARIS叶片泵4525V22

METARIS叶片泵4535V22

METARIS叶片泵2520VQ20

METARIS叶片泵3520VQ20

METARIS叶片泵4520VQ20

METARIS叶片泵4525VQ20

METARIS叶片泵4535VQ20

METARIS叶片泵2520VQS10

METARIS叶片泵2520VQS20

METARIS叶片泵3520VQS10

METARIS叶片泵3520VQS20

不稳压，压力振摆大，有时噪声大

根据相关标准的规定，J型减压阀压力振摆为 $\pm 0.1\text{MPa}$ ，JF型为 $\pm 0.3\text{MPa}$ ，超过此标准为压力振摆大，不稳压。

J型与JF型减压阀为先导式，先导阀与溢流阀通用，所以产生压力振摆大的原因和排除方法可参照溢流阀的有关部分进行。

减压阀在超过额定流量下使用时，往往会出现主阀振荡现象，使减压阀不稳压，此时出油口压力出现“升压—降压—再升压—再降压”的循环，所以一定要选用适合型号规格的减压阀。

泄油口L受的背压大，也会产生压力振摆大和不稳压的现象，泄油管宜单独回油。

弹簧变形或刚度不好（热处理不好），导致压力波动大，可更换合格的弹簧。