

# 缝纫机零部件厂家 宁波缝纫机零部件 吴江市亨达机械配件

产品名称	缝纫机零部件厂家 宁波缝纫机零部件 吴江市亨达机械配件
公司名称	吴江市亨达机械配件有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省吴江市横扇镇菀坪西路
联系电话	15190599659

## 产品详情

### 联轴器的拆装注意事项

1. 拆下联轴器时，不可直接用锤子敲击而应垫以铜棒，且应打联轴器轮毂处而不能打联轴器外缘，因为此处极易被打坏。理想的办法是用撬子拆卸联轴器。对于中小型水泵来说，因其配合过盈量很小，故联轴器很容易拿下来。对较大型的水泵，联轴器与轴配合有较大的过盈，所以拆卸时必须对联轴器进行加热。

2. 装配联轴器时，要注意键的序号(对具有两个以上键的联轴器来说)。若用铜棒敲击时，必须注意击打的部位。例如，敲打轴孔处端面时，容易引起轴孔缩小，以致轴穿不过去；敲打对轮外缘处，则易破坏端面的平直度，在以后用塞尺找正时将影响测量的准确度。对过盈量较大的联轴器，则应加热后再装。

### 传递比以往更大动力的联轴器

挠性联轴器，由分别固定在一对旋转轴上，宁波缝纫机零部件，其上分别具有外齿齿部的一对互相面对面配置的小齿轮和在两侧分别具有可与上述面对面配置的一对小齿轮外齿齿部啮合的内齿齿部的旋转的套构成，其特征在于，采用从齿宽中央的齿面通过，缝纫机零部件哪家好，使成为容许变位角时的接触位置的齿面沿圆筒轴方向的接线相对节圆圆筒上轴向角度为容许变位角时的接线延长线从在齿宽中央齿面上加上二分之一的齿隙后的点通过、沿齿厚方向变凸、曲率半径随着靠近齿宽端部而增大的曲线形成所述小齿轮外齿齿部节圆圆筒状剖面上齿面凸面。

### 联轴器偏差说明

- 1、弹性联轴器可传递扭矩和回转角度，同时吸收轴的安全偏差，当安装偏差超过容许值时，可能会产生振动或导致联轴器的寿命缩短，因此要确保偏差的调整适当。
- 2、轴的偏差有三种，分别是径向偏差、角向偏差和轴向偏差。请调整偏差，使其低于各产品规格表中列出的容许值。
- 3、各产品所列之1大偏差容许值是指只有一种偏差存在的情况下，当两种或更多种偏差同时存在时，容许值应低于各规格表中1大偏差的1/2。
- 4、偏差并不只有发生在设备装配，工作过程中的振动、热膨胀、轴承磨损等都会引起偏差。因此，建议将轴向偏差调整至低于1大值1/3。

缝纫机零部件厂家-宁波缝纫机零部件-吴江市亨达机械配件由吴江市亨达机械配件有限责任公司提供。行路致远，砥砺前行。吴江市亨达机械配件有限责任公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为五金配件具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!