

# q235nh耐候钢造型 耐候钢板激光切割雕塑焊接加工 景墙异形造型 锈钢板幕墙

产品名称	q235nh耐候钢造型 耐候钢板激光切割雕塑焊接加工 景墙异形造型 锈钢板幕墙
公司名称	山东军兴耐候金属制品销售有限公司
价格	5.80/千克
规格参数	军兴耐候:锈钢板 q235nh:3mm-40mm 安钢:3mm
公司地址	高新区许营工业园
联系电话	18865197000

## 产品详情

[耐候钢](#)板镂空雕花做油漆需要注意以下几点：

- 1、要喷漆的[耐候钢](#)板镂空雕花物件形体必须要恢复到位，不能想着靠打腻子来完善，这样达不到效果。
- 2、打腻子千万不要怕麻烦，需要多次反复打磨，感觉差不多时，可以在耐候钢板镂空雕花关键局部喷些漆查看是否打磨到位，如果发现没有打磨到位请继续重复刚才的步骤。知道打磨到位即可。
- 3、调漆。调漆按照原色调整；调漆中一定要调入合适的快干添加剂，多了影响耐候钢板镂空雕花色泽，少了则容易使漆干的慢而流淌。
- 4、喷漆场所一定要求干净，有避雨设施，通风效果好的场所。耐候钢板镂空雕花怎么做油漆

- 5、根据油漆说明要求，早喷漆周围环境增加一定温度，促使油漆正常时间凝固。
- 6、在喷漆周围环境增加一定亮度，提高喷漆质量。
- 7、喷漆技术工艺好使用大面积多次喷，不要在一点长时间喷漆，因为还没有干时又喷漆过厚，容易造成流痕。可以喷一遍然后检查一下是否油漆已经凝固，在去决定是否补漆。