

2-30mm耐候钢雕塑】耐候钢景墙加工 耐候钢激光镂空雕刻

产品名称	2-30mm耐候钢雕塑】耐候钢景墙加工 耐候钢激光镂空雕刻
公司名称	山东辰艾亚金属材料有限公司
价格	270.00/平方米
规格参数	山钢:2mm-40mm SPA-H:2mm-40mm 山东:3mm
公司地址	聊城嘉铭25号
联系电话	17706350081 17706350081

产品详情

绣化处理

锈安定化处理法是在耐候性钢的表面，用化学方法，使其产生锈安定化的皮膜，是一种抑制钢铁使用初期所流出的锈，使之安定化，虽然外观上与一般的涂装很相似，其实，一般的涂装是以遮断外气与钢的外面来抑制生锈，而锈安定化处理法则是促进锈的安定化。机能上有很大差异。因为实行涂装后若涂装恶化，即引起涂料剥脱现象，由此生锈，为维持美观不得不在涂装。然而，锈安定化处理法是将皮膜慢慢溶化，使所产生的锈安定，逐渐扩大到全部，在钢表面覆盖一层皮膜，无需在保养。