

日本美能达色差仪CM-2500D闪光错误维修

产品名称	日本美能达色差仪CM-2500D闪光错误维修
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	500.00/台
规格参数	重复性:0.04 台间差:0.2 测量孔径:3mm
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

产品详情

日本美能达色差仪CM-2500D闪光错误维修 ER25错误的测量口径，在中设置的测量面积和仪器上的棱镜位置调节杆不匹配。根据要测量的面积改换合适的测量面积设置或者调节测量面积调节杆。

ER17错误的时钟操作，时钟集成电路工作不正常。1、时钟集成电路的电压过低或者相关电路损坏。请联系东莞森铭设备有限公司 ER30记忆体中无数据，自从记忆体的备用电池用完起数据就会丢失。打开电源即可为记忆体备用电池充电。如果备用电池充电5个小时以上，数据可以保存4.5个月 ER13A/D转换电路错误，A/D转换失败1、A/D转换器错误2、和A/D转换器有关的电路错误。关闭电源，然后再打开。如果此信息仍然显示，请联系东莞森铭设备有限公司。 ER30记忆体中无数据，自从记忆体的备用电池用完起数据就会丢失。打开电源即可为记忆体备用电池充电。如果备用电池充电5个小时以上，数据可以保存4.5个月 东莞森铭设备有限公司主要销售和维修的仪器有：Xrite爱色丽便携式分光光度仪SP60/SP62/SP64,XTH,MA9X/MA94/MA96/MA98,Ci60/Ci62/Ci64,RM200QC等，台式分光光度仪Colori5/i7，Color eye 7000 A/3100，Ci7800/Ci7600等，分光密度仪500系列（504,508,518,528,530），SpectroEye等，透射密度仪341，361，369等