

柯尼卡美能达测色仪CM-2600D校正失败维修

产品名称	柯尼卡美能达测色仪CM-2600D校正失败维修
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	500.00/台
规格参数	重复性:0.04 台间差:0.2 测量孔径:3mm
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

产品详情

柯尼卡美能达测色仪CM-2600D校正失败维修 ER24白板校正未完成，未执行白板校正。每次开机都要执行白板校正。当然，在测量面积和镜面反射，光方式改变以后也要执行白板校正。ER05闪光错误，氙灯无法正确闪光。1、氙灯损坏2、错误的闪光电路3、错误的传感器，请联系东莞森铭设备有限公司。ER25错误的测量口径，在中设置的测量面积和仪器上的棱镜位置调节杆不匹配。根据要测量的面积改换合适的测量面积设置或者调节测量面积调节杆。ER30记忆体中无数据，自从记忆体的备用电池用完起数据就会丢失。打开电源即可为记忆体备用电池充电。如果备用电池充电5个小时以上，数据可以保存4.5个月 ER30记忆体中无数据，自从记忆体的备用电池用完起数据就会丢失。打开电源即可为记忆体备用电池充电。如果备用电池充电5个小时以上，数据可以保存4.5个月 东莞森铭设备有限公司主要销售和维修的仪器有：Xrite爱色丽便携式分光光度仪SP60/SP62/SP64,XTH,MA9X/MA94/MA96/MA98,Ci60/Ci62/Ci64,RM200QC等，台式分光光度仪Colori5/i7，Color eye 7000A/3100，Ci7800/Ci7600等，分光密度仪500系列（504,508,518,528,530），SpectroEye等，透射密度仪341，361，369等