

## 6061美国铝合金

产品名称	6061美国铝合金
公司名称	青岛日嘉模具材料有限公司
价格	38.00/KG
规格参数	
公司地址	青岛城阳大周工业园
联系电话	0532-89084001 18905323331

## 产品详情

### [青岛日嘉模具材料有限公司](#)

主要批发零售的钢种如下：

[工具钢类：碳素钢、合金钢、高速工具钢类；易切削钢、弹簧钢、轴承钢、合金结构钢、碳素结构钢、耐热钢、钨钢硬质合金、粉末冶金高速钢主要钢种所属国家、以及品牌：中国、德国、日本、韩国、俄罗斯、瑞典一胜佰、英国、美国、台湾春宝钨钢、国际标准。日嘉模具材料销售服务宗旨：诚信服务，创造永久合作！本公司全天24小时工作制，全月30天工作制，全年360天工作制，为客户节省更多订货时间。公司配有10套小型、8套中型、5套大型铣磨设备；2套精密精板加工设备；真空热处理业务统一接收，为客户实施一条龙服务。](#)

[日嘉模具材料销售区域：中国各省份，各城市全境销售，无地区限制发货以及送货。配送时间：江苏、浙江、安徽、上海、天津、大连、河北、山东地区48小时内到货，其余省份以及地区全境一般到货时间在2至3个工作日、3至4个工作日、4至5个工作日。配送查询：地址：青岛市城阳区大周村工业区电话：0532-89084001 89084002 传真：0532-89084003](#)

[网址：http://sdguangjin.cn.alibaba.com/](http://sdguangjin.cn.alibaba.com/) 不锈钢 结构钢

售的特殊钢材有：[日本、瑞典、奥地利、德国，台湾钨钢日本硬质合金美国肯纳钨钢国产特殊钢“](#)

[长城等钢等钢材共达上千种材料如”“宝钢”“抚顺”“西宁” 易切削钢、弹簧钢、轴承钢、合金结构钢、碳素结构钢、耐热钢、钨钢硬质合金、粉末冶金高速钢， 不锈钢红铜、黄铜、铍铜、铬钴铜、紫铜、高速钢 耐磨板](#)

[钨钢，拉力钢，，碳结钢，工具钢、铬钢、模具钢、合金钢、高速钢、铜合金、](#)

[铝合金、高温合金、耐热钢、不锈钢、无缝管、弹簧钢、碳素钢、铝青铜、红铜、无氧铜、钨铜、铬铜，粉末冶金钢，合金钢，硬质合金钢，不锈铁产品的经销批发等。](#)

[日本大同](#)：PX4 PX5 PAK90 PD555 PD613 SGT S50C SC5C SUS410 SUS420 SUS630 SCM440 SMC420 SUP9 SK3SK4SKD4 SKD5 SKD7 SKD8 [SKD11](#) SKD12 [SKD61](#) SKD62 SKH-9 [SKH-51](#) SKH-55 SKH57 SKH59 SKT4 SKS3 SKS41 SLD SLD8 SLD10 DAC DAC10 DAC45 DAC55 DH21 [DH31-S](#) DH42 DH62 [DHA1](#) DH2F DC11 [DC53](#) FDAC YHD3 YHD27 YHD28 YHD45 YK30 YXM1 YXM4 YXM42 MH85 NAK55 [NAK80](#) H3100 HPM2

HPM38 HPM50

回: 618S [618H](#) 718 718S [718H](#) [S136](#) [S136H](#) [8407](#) UHB2311 S ALVAR14 [ASSAB88](#) DF3 DF2 KM2 HMP41 HOTVAR V4  
V10 [QRO90](#) UHB20 XW4 [618S](#) [618H](#) [718](#) [718S](#) [718H](#) [S136](#) [S136H](#) [8407](#) [8418](#) STAVAX [ASP-23](#)  
[ASP-30](#) [ASP-60](#) [UHB2311](#) [RAMAX](#) S [ALVAR14](#) [ASSAB88](#) [DF3](#) [DF2](#) [ELMAX](#) [KM2](#)  
[HMP41](#) [HOTVAR](#) [V4](#) [V10](#) [UHB20](#) [UHB4006](#) [UHB4462](#) [UHB5752](#) [UHB5860](#) [UHB5919](#)  
[UHB8159](#) [UHB709](#) [UHB8550](#) [XW5](#) [XW10](#) [XW41](#) [XW42](#) [Q0R090](#)

特: P20、2311、2738、2316、2083、2767、4125、2344、2367、  
2379、2842、2363、2436、2510、3343、3207、TSP4、6582、7225、1293、1285、  
YE2311、YE2738、YE2083、YE2316、YE2344 [21NICRMO2](#) [14NICR14](#) [15CRNI6](#) [20CRMO5](#)  
[18CRNI8](#) [55CR3](#) [50CRV4](#) [42CRMO4](#) [34CRNIMO6](#) [34CRALNI7](#) [40CRNIMO6](#) [638](#) [2711](#) [2316](#)  
[2316H](#) [2344](#) [2379](#) [2436](#) [2510](#) [2688](#) [2738](#) [1285](#) [1292](#) [2363](#) [2767](#) [2842](#) [3207](#) [1.3343](#) [4125](#)  
[1.7225](#) [1.0037](#) [1.1210](#) [1.2101](#) [1.1545](#) [1.2080](#) [1.2311](#) [1.2312](#)

实禄: M202、M238、M300、M310、M340、M330、W302、W303、W321、  
K100、K110、K340、K460、S390PM、S590PM、S690PM、S790PM、S500、S705

回: P2 P20 H11 [H13](#) M2 M35 M42 M1008 M1020 W110 O1 T15 S7 D2 D D6 D A2 A3 A6 A8 A10 420 1005 1018 1020  
1035 1042 1050 1053 1069 1071 1086 1095 1018

050 1100 [2011](#) [2017](#) 2020 3003 5052 5083 5086 [6061](#) 6262 [7075](#) 7050

NiCr20Co18Ti 2.4632 NiCo20Cr15MoAlTi 2.4634 NiCr15Fe 2.4816 X3CrNiMoN17-13 X3CrNiMoBN17-13-3 1.4910  
X8CrCoNiMo10-6 1.4911 X19CrMoVNb11-1

工具钢: X21Cr13 1.2082 X42Cr13 1.2083 59CrV4 1.2242 38SiCrV6 1.2248 29CrMoV9 1.2307 65MnCrMo4 1.2309  
40CrMnMo7 1.2311 21CrMo10

回: [ASP-23](#) [ASP-30](#) [ASP-60](#) V10 S600 S790 A23 A30 A60

工具钢: 125Cr1 125Cr2 1.2002 75Cr1 1.2003 85Cr1 1.2004 140Cr3 140Cr2 1.2008 90Cr3 1.2056 105Cr41.2057 145Cr6  
1.2063 102Cr6 1.2067 X210Cr12

G2 G5 G6 G7 D30 D40 K05 K10 K20 YG3X YG3 YG4C YG6 YG8 YG9 YG12

回: A3、45#、50#、Cr12、[Cr12MOV](#)、S200C、S50C、9CrSi、[H13](#)、[3Cr2W8V](#) W18Cr4V、T8A、T10A、40Cr  
、35CrMO、40CrMO、6542、42CrMo、40CrNiMo、42CrNiMo、5CrNiMo、1Cr13、2Cr13、3Cr13、4Cr1  
3、20CrMnTi、30CrMnTi、38CrMoAL、W18、W9、Y35CA、Y12、[Y15](#)、Y20、Y30、Y40

[易切削钢](#)、[弹簧钢](#)、[轴承钢](#)、[合金结构钢](#)、[碳素结构钢](#)、[耐热钢](#)、[钨钢硬质合金](#)、[粉末冶金高速钢](#)、  
[不锈钢红铜](#)、[黄铜](#)、[铍铜](#)、[铬锰铜](#)、[紫铜](#)、[高速钢等耐磨板钨钢](#)

主要销售[瑞典一胜百](#)、[日本日立](#)、[日本大同](#)、[德国撒斯特](#)、[德国美国芬可乐](#)、[奥地利百实禄](#)，大致如：  
[PX4](#) [PX5](#) [PDS-3](#) [PDS-5](#) [PAK90](#) [PD555](#) [PD613](#) [SGT](#) [S50C](#) [SC5C](#) [SUS303](#) [SUS304](#) [SUS410](#)  
[SUS420](#) [SUS630](#) [SCM440](#) [SMC420](#) [SUP9](#) [SK3](#) [SK4](#) [SKD4](#) [SKD5](#) [SKD7](#) [SKD8](#) [SKD11](#)  
[SKD12](#) [SKD61](#) [SKD62](#) [SKH-9](#) [SKH-51](#) [SKH-55SKH57](#) [SKH59](#) [SKT4](#) [SKS3](#) [SKS41](#)

[SLD8](#) [SLD10](#) [SM400A](#) [SNC815](#) [SPHD](#) [SS41](#) [SS330](#)<sup>1</sup> [YXM4](#) [YXM42](#) [MH51](#) [MH85](#)  
[NAK55](#) [NAK80](#) [NP8](#) [NP9](#) [ARK1](#) [H3100](#) [HAP10](#) [HAP40](#) [HAP72](#) [HPM1](#) [HPM2](#) [HPM38](#)  
[HPM50](#) [HPM57](#) [HPM77](#)  
[瑞典](#) [618S](#) [618H](#) [718](#) [718S](#) [718H](#) [S136](#) [S136H](#) [8407](#) [8418](#) [STAVAX](#) [ASP-23](#) [ASP-30](#) [ASP-60](#)  
[UHB2311](#) [RAMAX](#)<sup>S</sup> [ALVAR14](#) [ASSAB88](#) [DF3](#) [DF2](#) [ELMAX](#) [KM2](#) [HMP41](#) [HOTVAR](#) [V4](#)  
[V10](#) [ORO90](#) [UHB20](#) [UHB4006](#) [UHB4462](#) [UHB5752](#) [UHB5860](#) [UHB5919](#) [UHB8159](#) [UHB709](#)