

费斯托干磨砂纸 干磨砂纸 江顺磨具植绒砂纸厂

产品名称	费斯托干磨砂纸 干磨砂纸 江顺磨具植绒砂纸厂
公司名称	深圳市宝安区松岗新立研磨材料行
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区松岗街道沙浦工业区
联系电话	13530211326 13530211326

产品详情

3M圆形砂纸粒度及使用

3M圆形砂纸属于3M砂纸中的一类研磨砂纸产品，而圆盘砂纸就指的是把砂纸切成圆盘形式的，这就是工业研磨者的人们所需的特殊形状，形状都是可以根据设计者而制出的刀模，从而达到客户所需的砂纸形状，干磨砂纸，我们拿货都是直接从3M公司那边拿大卷大张的，所以根据客户的需求可做出很多形状规格的砂纸。

在研磨行业中，干磨砂纸厂家电话，3M圆形砂纸使用非常多的就是3M237U等干砂纸系列产品，干磨砂纸价格，当然一般使用干砂纸都是在加工的前中期，所以一般的圆盘砂纸都是对工件产品的粗加工，前期的一个模型构造。像常用的3M237U干砂纸的粒度就只有180/240/320/400/500/600/800，这些粒度都比较的小，使用工件的前期抛光磨削，这款干砂纸的的常用尺寸有5寸、6和寸3*4，这也是常用的干砂纸使用型号，具体的型号都是可以根据用户需求而特别定做刀模割取。

3M圆形砂纸这是指的是切出圆盘形状的砂纸，而大多数3M圆形砂纸所需的配合打磨机的型号就必须是3M圆盘打磨机，常用的圆盘打磨机有3M7125、3M20317、3M20318等等，所以切成的圆盘砂纸需要配合这些圆盘打磨机共同作业抛光，圆盘大小也必须跟使用的打磨机磨盘吻合。

水砂纸为什么要沾水

取决于粘结剂的不同，水砂纸的粘结剂是油漆或树脂，干砂纸的粘结剂是动物胶。水磨砂纸它的砂粒之间的间隙较小，磨出的碎末也较小，和水一起使用时碎末就会随水流出，所以要和水一起使用，如果拿水砂纸干磨的话碎末就会留在砂粒的间隙中，使砂纸表面变光从而达到它本有的效果。

一般打磨超过800目的时候就需要使用水砂纸进行打磨。

干砂纸就没那么麻烦，它的沙粒之间的间隙较大磨出来的碎末也较大它在磨的过程中由于间隙大的原因碎末会掉下来，所以它不需要和水一起使用，但一般干磨砂纸细在P1000左右。

定制定做砂带砂布对于砂带接头的选择

首先要检查砂带接头是否平整、牢固，费斯托干磨砂纸，质量好的产品要具有足够的厚度，与其他部位不要有太大的差别，特别是细粒度的砂带，接头的厚度一定要高，而且在保证接头强度的前提下，要尽量和砂带本身的厚度一样，这样在使用时就不会出现断裂的现象。另外，它还需要具有较好的抗撕裂性，可以检查它的抗拉强度和抗剪切强度等，从这些方面来判断。

而砂带接头的形式也有很多，像是螺旋形接头砂带是由衬底和砂布两个部分组成，它是螺旋形卷绕把衬底与砂布结合在一起制成的任意宽度的砂带。

费斯托干磨砂纸-干磨砂纸-江顺磨具植绒砂纸厂(查看)由深圳市宝安区松岗新立研磨材料行提供。行路致远，砥砺前行。深圳市宝安区松岗新立研磨材料行致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为磨具、磨料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!