

# 发那科侧板不显示，光纤灯不亮维修，十年维修经验修复率高

产品名称	发那科侧板不显示，光纤灯不亮维修，十年维修经验修复率高
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

## 产品详情

### I/O 内存卡详细介绍

型号规格：IOV-D104,PN: 050M008003000

适用 类外型，V350-4T0040 或以上型号，规范I/O 内存卡拓展配备如下所示：

1 路485 串行通讯接口；

给予 ± 10V 辅助电源；

3 路数字输入DI；

1 路快速可编单脉冲键入；

1 路模拟量输入工作电压（-10V~10V）键入；

1 组可编继电器触点导出。

### 表12-1 I/O 内存卡的接线端子详细介绍

#### 接线端子种类接线端子名字作用

串行通讯接口RS,RS- RS485 通讯物理接口；详细FA 主要参数

辅助电源 10V,-10V 往外给予 ± 10V/较大10mA 开关电源

模拟量输入AI3 模拟量输入工作电压-10V~10V 键入,输入电阻 100M ，

## 详细F4 主要参数

### 数字量输入

DI7,DI8 与CM 端合闭合理，键入工作频率 1KHz。；详细F3 主要参数

DI9 快速可编单脉冲键入，与CM 端合闭合理，工作频率

100KHz,；详细F3 主要参数

数字量导出DO3 快速可编OC 导出,输出频率 100KHz,详细F3 主要参数

### 可编电磁阀

#### 导出

TA1

TA1-TB1 常闭点；

TA1-TC1 自锁电路；

触点容量：AC 250V/1A

TB1

TC1

#### 公共端

GND  $\pm$  10V,AI3 的公共端

CM DO3,DI7,DI8,DI9 的公共端