

# 镇江制氮机碳分子筛喷灰粉化维修

产品名称	镇江制氮机碳分子筛喷灰粉化维修
公司名称	苏州沃拓机械科技有限公司
价格	85.00/千克
规格参数	沃拓:99.99 CMS260:99.9 苏州:9999
公司地址	苏州相城区望亭镇
联系电话	0512-66166417 15298895023

## 产品详情

轴承热处理对氮气指标要求不是很高的情况下，再加上在线氮气分析仪氧电极寿命一般为两年，两年内正常使用即使不注意保养，制氮机出来的氮气也可以满足轴承热处理使用要求，但是在P860氮气分析仪没有定期更换情况下，氮气分析仪氧电极失效，仪表显示器在任何情况下都保持99.99或者99.999，这样就会给用户一个错觉，制氮机是无需保养的直到热处理迟来的产品氧化变色后才去查制氮机故障，氮气表虽然显示合格，但是实际氮气纯度已经接近于空气的氧含量，这样的氮气入炉产品不氧化变色是不可能的。其实制氮机跟所有设备一样三分用七分养！

制氮机保养厂家服务内容：维修国产、进口制氮机维修及保养；制氮机故障免费咨询及排除；供应全国各厂家制氮机配件；碳分子筛现场更换添加及设备调试；增加碳分子筛压紧装置，解决分子筛粉化问题；制氮机管道气动阀的更换、清洗、阀门密封件的更换及检测；PLC电脑控制系统编程及更换；除氧催化剂、除氢催化剂的现场更换及活化；纯化设备自动加氢系统的设计及安装；设备小气量改造大气量整台现场改造。?设备状况:1.制氮机使用6-8年，碳分子筛老化，吸附效果严重下降，纯度不达标。

2.制氮机配件滤芯及活性炭未按时保养更换。

3.制氮机纯化（载碳型氮气纯化设备）3093碳脱氧剂除氧效果下降

制氮机维修保养详细方案方法 以上问题经过我司技术人员现场检测得知，并与该石油化工厂负责人沟通协商制氮机维修保养方案，协商结果客户非常认可。

解决方案：1.更换全新制氮机碳分子筛物料，恢复制氮机普氮纯度。

2.制氮机空气净化部分对滤芯和活性炭部分进行更换，保证空气质量，使得制氮机\*好的运行。

3.制氮机纯化除氧部分进行管道清扫和3093碳脱氧剂更换，保证纯化部分达到\*高指标

4.更换物料过程中对制氮机内部结构进行检查并更换过滤，垫片等部件。

制氮机长期使用从未进行保养，等产品出炉后氧化才去保养已经来不及了，铜管氧化，制氮机系统又没有保养，首先想到的是制氮机出来的氮气纯度是否达标，需要通过在线P860氮气分析仪进行分析，此

刻氮气分析仪的准确度尤为重要，制氮机氮气分析仪厂家建议是2年更换一次，请不要使用超过2年的P860-4N氮气分析仪检测，否则氮气分析仪会误导你错过佳制氮机保养时刻。