

# 背绒海绵砂块厂家 海绵砂 江顺磨具海绵砂批发厂

产品名称	背绒海绵砂块厂家 海绵砂 江顺磨具海绵砂批发厂
公司名称	深圳市宝安区松岗新立研磨材料行
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区松岗街道沙浦工业区
联系电话	13530211326 13530211326

## 产品详情

关于砂纸带的优缺点你了解吗?

砂纸有其优点和缺点。如果你想买好的砂纸，你必须有一定的技能。俗话说，“漆10分，沙3分”，也就是说，打磨的重要性。

砂带的选择与材料无关。无论材料是硬的还是软的，都必须完成粗磨、细磨、抛光和腐蚀的过程。通常，选择100、200、400、600、800和1000个网格。

砂纸有干、湿砂纸带，可根据情况选择合适的砂纸带。砂纸胶带的品牌非常重要。选择砂纸时，应注意砂纸的厚度，砂粒是否均匀，砂子是否脱落。

抛光粒度的水砂纸胶带的磨合，又称不同粒度的水砂纸胶带。水砂纸胶带用自来水冲洗冷却，水砂纸胶带附在机器上。水磨可以减少磨损痕迹，海绵砂，提高涂层的光滑度，节省砂纸胶带和人力。但应注意的是，水磨后喷涂较低层油漆时，必须等到水磨层完全干燥后再喷涂较低层油漆。否则，漆层容易变白，吸水性强的基材不适合水磨。

干磨是用砂纸胶带进行打磨，一般用于硬脆油漆的打磨，但它有缺点，即在操作过程中会有较多的灰尘。

机械抛光是目前应用的抛光方法。机械抛光可以提高工作效率。水砂纸胶带的磨料可分为氧化铝、氧化镁、复合氧化物、氧化铁、金刚石粉等。材料种类繁多，粒度和硬度不同，工艺技术含量也很高。

研磨过程的功能如下：1. 基板清除基板2表面的毛刺和油污。刮腻子表面粗糙，通过打磨获得光滑表面，降低了工件3的表面粗糙度，提高了涂层的附着性。

选择砂带进行手工抛光时，将整个砂带切割成四片，然后进行细致的抛光处理。

## 海绵砂的使用范围及其特点

因为海绵砂具有很多特点，它能够对金属表面的锈迹进行清理，还在我们的数码电子、智能手机、液晶电视等产品抛光的表面使用比较多。

### 使用范围

1.铝合金门窗抛光 2.木质家具打磨 3.汽车工业抛光打磨 3.电子外壳抛光 4.墙面打磨

### 海绵砂具有的特点

1.砂块受压均匀，不容易被损坏。海绵砂块因为密度大的原因，在承受相同压力的情况下丝毫不会变形。

2.磨砂分布均匀，哪里卖海绵砂块，不掉砂。整体均匀分压，使劲的揉搓也不容易掉砂。

3.3D防堵塞涂层，排灰好。颗粒分布均匀，粉尘灰顺着颗粒间隙去除，多次使用依然如初。

每一块海绵砂块都有它的专属目数，不同目数的砂粒大小不同，适合打磨不同的材质。另外它在干和湿的情况下都是可以进行打磨的。

### 砂纸抛光有哪些注意事项？

(1)用砂纸抛光需要利用软得木棒或竹棒。在抛光圆面或球面得时，使用软木棒可更好得配合圆面和球面得弧度。而较硬得木条像樱桃木，背绒海绵砂块厂家，则更适用于平整表面得抛光。修整木条得末端使其能与钢件表面形状保持吻合，制作海绵砂，这样可以避免得木条(或竹条)得锐角接触钢件表面而造成较深得划痕。

(2)当换用不同得型号得砂纸时，抛光方向应变换  $45^{\circ} \sim 90^{\circ}$ ，这样前一种型号砂纸抛光后留下得条纹阴影即可分辨出来。在换不同型号砂纸得之前，必须用 100%纯棉花沾取酒精之类得清洁液对抛光表面进行仔细得擦拭，因为一颗很小得沙砾留在表面都会毁坏接下去得整个抛光工作。从砂纸抛光换成钻石研磨膏抛光时，这个清洁过程同样重要。在抛光继续进行之前，所有颗粒和煤油都必须被完全清洁干净。

(3)为了避免擦伤和工件表面，在用 #1200 和 #1500 砂纸进行抛光时必须特别小心。因而有必要加载一个轻载荷以及采用两步抛光法对表面进行抛光。用每一种型号得砂纸进行抛光时都应沿两个不同方向进行两次抛光，两个方向之间每次转动  $45^{\circ} \sim 90^{\circ}$ 。

背绒海绵砂块厂家-海绵砂-江顺磨具海绵砂批发厂(查看)由深圳市宝安区松岗新立研磨材料行提供。行路致远，砥砺前行。深圳市宝安区松岗新立研磨材料行致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为磨具、磨料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!