

# 日本美能达色差计CM-2500D校正失败维修

产品名称	日本美能达色差计CM-2500D校正失败维修
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	500.00/台
规格参数	重复性:0.04 台间差:0.2 测量孔径:3mm
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

## 产品详情

### 日本美能达色差计CM-2500D校正失败维修

ER01存储空间已满，已测数据和目标色数据总数已达到700个。

删除一些数据以保证有必要的存储空间。仪器中可以存储共700个目标色和已测数据。

OK10执行白板校正！离开上一次白板校正时间过长，白色校正数据可靠性降低。建议执行白板校正。E

R05闪光错误，氙灯无法正确闪光。1、氙灯损坏2、错误的闪光电路3、错误的传感器，请联系东莞森铭

设备有限公司。ER25错误的测量口径，在中设置的测量面积和仪器上的棱镜位置调节杆不匹配。根据

要测量的面积改换合适的测量面积设置或者调节测量面积调节杆。ER05闪光错误，氙灯无法正确闪光。

1、氙灯损坏2、错误的闪光电路3、错误的传感器，请联系东莞森铭设备有限公司。东莞森铭设备有限

公司主要销售和维修的仪器有：Xrite爱色丽便携式分光光度仪SP60/SP62/SP64,XTH,MA9X/MA94/MA96/M

A98,Ci60/Ci62/Ci64,RM200QC等，台式分光光度仪Colori5/i7，Color eye 7000A/3100，Ci7800/Ci7600等，分

光密度仪500系列（504,508,518,528,530），SpectroEye等，透射密度仪341，361，369等