

衡阳西门子直流调速器维修中心

产品名称	衡阳西门子直流调速器维修中心
公司名称	湖南诺亚众达自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区雨花机电市场 A区附4栋107
联系电话	0731-88913148 15874876705

产品详情

西门子直流调速器常见故障及故障代码：西门子直流调速器常见故障：无显示、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏、报错等；

可修复的西门子直流调速器报警故障代码有F001,F004,F005,F018,F030,F031,F038,F040F042,F050,F052,F062,F067,F068等维修。

6RA系列直流调速器故障:

F001 电子板电源故障维修

F002报电源故障维修

F005 励磁板故障

F006 欠电压故障

F007 过电压故障

F008 F009 进线电源频率故障

F011 GSST1 电报故障

F012 GSST2 电报故障

F013 GSST4 电报故障

F030 电枢电流过大导致脉冲封锁

F031 速度调节器监控

F038 过压、过流、过载、缺相维修

F040 电子板故障维修

F042 无反馈、电机过热、测速机故障维修。

F046 模拟可设置输入故障维修

F048 编码器故障维修

F050 优化不通过维修

F052 优化中断维修

F062 内部存储器故障维修

F067 散热片过热维修

作为一种电机调速装置，西门子直流调速器一般为模块式直流电机调速器，集电源、控制、驱动电路于一体，采用立体结构布局，控制电路采用微功耗有体积小、重量轻等特点，可单独使用也可直接安装在直流电机上构成一体化直流调速电机。尤其是西门子6RA70直流调速器，更是备受人们的欢迎。但是，有好也有坏，当设备出现故障时，就需要引起我们的注意了，接下来，就给大家具体地下故障信息。

显示的故障信息：

- 1、在PMUH:F(故障)加三个数字。红色LED(故障)亮。
- 2、在OP1SH:工作显示在下一行。红色LED(故障)亮。
- 3、他总是显示一个现实的故障信息，而其他同时存在的故障被覆盖。
- 4、多个故障信息仅在一定的工作状态下被激活。当出现一个故障信息，系统做响应：
 - 1、电枢回路电流减小，触发脉冲被封锁肯SIMOREG进入工作状态011.0(故障)
 - 2、在操作面板(PMU,OP1S)上显示故障信息
 - 3、B0106(=状态字1,位3)置位且抹去B0107(也见特殊故障报警位,如低电压,过热,外部故障等)
 - 4、修改下列参数：故障诊断存贮器(显示值是十进制,为了位串行的计算,数值必须从十进制转换成二进制计数法,例如能够确定在F018情况下的相关子);故障时间;故障存贮器;故障值;故障数量。
- 5、对每个故障在参数r951中显示其正文。这些正文也能显示在OP1S上。如果在电子板电源断开前故障没有应答,则故障信息F040在电源恢复后又再显 以上就是关于直流调速器的一些故障信息介绍,大家应该会有一个粗浅的了解,有兴趣的可以自己深入探索,或者寻找相关的公司进行咨询