

日本进口入门级分光测色计维修CM-2300D

产品名称	日本进口入门级分光测色计维修CM-2300D
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	500.00/台
规格参数	测量孔径:8mm 重复性:0.08 台间差:0.2
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

产品详情

日本进口入门级分光测色计维修CM-2300D OK02光量度太低,氙灯的光量下降到初始水准的65%。1、氙灯老化2、积分球上有污垢,按照“清洁各个部件”一节(13页)清洁积分球。

如果问题依旧,联系东莞森铭设备有限公司

ER24白板校正未做好,尚未执行白板校正。每次打开本仪器时都必须执行,白板校正。

当测量区域或镜面反射分量设置发生变动时也必须进行白板校正。ER17时刻错误,时钟IC运行异常。1、时钟IC的电压下降或有关时钟IC的电路发生故障。请联系东莞森铭设备有限公司。

ER17时刻错误,时钟IC运行异常。1、时钟IC的电压下降或有关时钟IC的电路发生故障。请联系东莞森铭设备有限公司。

ER24白板校正未做好,尚未执行白板校正。每次打开本仪器时都必须执行,白板校正。

当测量区域或镜面反射分量设置发生变动时也必须进行白板校正。ER01内存已满,本仪器能记录*多1,700个测量和色差的标准数据。删除一些数据,以确保留有必要的存储空间。本仪器*多能保留1,700个数据设定。(包括测量结果与色差标准据)。

ER07零调未做好,尚未执行零校正,执行零校正。东莞森铭设备有限公司代理、经销、维修:便携式色差仪、分光测色计、印刷密度仪、光泽度计、手持式光谱仪、条码扫描仪,标准光源箱,代理经销的进口品牌包括:美国爱色丽(X-Rite)、日本柯尼卡美能达(konicaminolta)、德国毕克(BYK)、德国特强(TECHKON)、德国布鲁克(Bruker)、美国霍尼韦尔(honeywell)、英国(RHOPOINT)等等。