

湘潭西门子PCU50维修

产品名称	湘潭西门子PCU50维修
公司名称	湖南诺亚众达自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区雨花机电市场 A区附4栋107
联系电话	0731-88913148 15874876705

产品详情

西门子840D系统PCU50上电就黑屏；湖南诺亚众达自动化设备有限公司是国内较早从事工控设备维修单位，是德国SIEMENS西门子专业维修单位，目前拥有专业的维修工程师和先进的维修设备，具有丰富的维修技术和经验。我们一直专注维修技术的研究,保证不二次损坏机器，不收取任何检测费用,维修西门子就找专修西门子公司！

西门子840D系统PCU50上电就黑屏故障分析；

PCU50-840D系统常见故障：开机黑屏、启动不正常；死机无反应；供电不显示；无法正常进入加工界面；H1、H2的7段码显示“28”“69”“88”等。

西门子PCU5*现象：840D数控系统机床，的PCU50.3重新启动时，计算机不能正常启动，上电后数码管显示88，两灯同时显示红色

西门子PCU5*分析：PCU无法启动故障，说明内部调用时出现了问题。

故障排除方法：

- 1.重新启动试机；
- 2.检查外围接口线路是否有松动或接触不良；
- 3.检查供电单元，正常输入电压是+24vdc；
- 4.打开PCU50.3单元，将PCU后盖打开，检查内存条是否插牢靠，扁平电缆插接是否可靠；
- 5.如果仍未检查出故障，检查西门子840D的软件系统HMI advanced，可以将以前备份好的系统备份重新镜像到一个新的硬盘上做实验。
- 6.zui后可以判断PCU50.3的主板损坏，此时需要厂家或专业维修公司进行维修。

840D系统PCU50上电就黑屏修复型号；

6FC5210-0DF02-0AA0 PCU 50, HMI

6FC5210-0DF03-0AA0 PCU 50

6FC5210-0DF04-0AA0 PCU 70, WIN

6FC5210-0DF05-0AA0 PCU 50, WIN

6FC5210-0DF20-0AA0 PCU 50 566MHZ, NT4.0

6FC5210-0DF21-0AA0 PCU 50 566MHZ, NT4.0

6FC5210-0DF21-2AA0 PCU 50 566MHZ, WIN XP

6FC5210-0DF22-0AA0 PCU 50 1,2GHZ, NT4.0

6FC5210-0DF22-2AA0 PCU50 1,2GHZ, WIN XP

6FC5210-0DF23-2AA0 PCU 50 566MHZ, WIN XP

6FC5210-0DF24-0AA0 PCU70 1,2GHZ, WIN NT

6FC5210-0DF24-2AA0 PCU70 1,2GHZ, WIN XP

6FC5210-0DF25-2AA0 PCU50 1,2GHZ, WIN XP

6FC5210-0DF31-2AA0 PCU50.3-C, WINXP

6FC5210-0DF33-2AA0 PCU50.3-P, WINXP

6FC5210-0DA20-1AA1 MMC 103, 32MB

6FC5210-0DA20-1AA2 MMC 103, 32MB

6FC5210-0DA20-2AA0 MMC 103 / 32MB

6FC5210-0DA20-2AA1 MMC 103, 32MB