

云南昆明6座高尔夫球车-LQY065A酒店迎宾会所接待用车

产品名称	云南昆明6座高尔夫球车-LQY065A酒店迎宾会所接待用车
公司名称	昆明朗晴电动车销售服务有限公司
价格	5600.00/辆
规格参数	产地:昆明 续航:80-100 充电时间:8-10
公司地址	云南省昆明市官渡区经开区国际汽车城3栋
联系电话	18987568950

产品详情

6座高尔夫球车、云南昆明高尔夫球车销售点、四轮电瓶高尔夫球车、四轮电动高尔夫球车、云南昆明高尔夫球车厂家:高尔夫球车，又称电动高尔夫球车、汽动高尔夫球车，是专为高尔夫球场设计开发的环保型乘用车辆。也可在度假村、别墅区、花园式酒店、旅游景区等处使用。从高尔夫球场、别墅酒店、学校到私人用户，都将是短途交通工具。

高尔夫球车特点：

1. 前桥、后轴：麦弗逊式独立前悬架。该悬架可增大驾驶室内空间，提高整车操纵稳定性。
2. 转向系：方向盘高度和倾斜度可调。
3. 电气：仪表监控系统。红色仪表盘透射照明，电子脉冲传感器的车速里程表，整体控组合仪表，装有多功能指标器。
4. 舒适装置：活动顶窗，设有摇把，可应急关闭。

电动高尔夫球车省电可以增加续航里程，电动高尔夫球车省电需要注意以下几点：

1. 避免电动高尔夫球车急加速起步

2. 急加速起步,高压回路的电流会很大.经常性急加速起步会影响电机控制器和动力电池的寿命,同时缩短续驶里程.

3. 避免电动高尔夫球车急速停车

4. 应尽量避免突然制动停车,因为突然制动不仅会加速制动衬片的磨碎,而且紧急制动引起的电流回馈对电机控制器有影响,影响续驶里程及电机控制器寿命.

5. 保持电动高尔夫球车稳定的行驶速度

6. 在道路和交通条件许可的情况下,车辆应保持稳定的行驶速度.车辆起步,加速到一定速度后可适当将油门踏板放松一些,维持当前车速行驶即可.

7. 保持电动高尔夫球车正常的轮胎气压

维护：

1、切忌亏电存放，亏电状态指电动高尔夫球车，电动观光车，电动餐车电瓶使用后没及时充电，容易出现盐化，铅结晶物附在极板上，堵塞电离子通道，造成充电不足，电瓶容量下降。亏电状态闲置时间越长，电瓶损坏越严重。电瓶闲置不用时，应每月充电一次，这能延长电瓶使用寿命。

2、要定期检验，在使用过程中，如果电动高尔夫球车的续行里程在短时间内突然下降十几公里，则很有可能是电瓶组中至少有一块电池出现断格、极板软化、极板活性物质脱落等短路现象。此时，应及时到电瓶修复机构进行检查、修复或配组。

3、勿大电流放电，尽量避免瞬间大电流放电。大电流放电容易导致铅结晶，从而损害电瓶极板的物理性能。

4、掌握充电时间，一般情况下蓄电池都在夜间进行充电，平均充电时间在8小时左右。若是浅放电(充电后行驶里程很短)，高尔夫球车电瓶很快就会充满，继续充电就会出现过充现象，导致电瓶失水、发热，降低电瓶寿命。所以，蓄电池以放电深度为60%—70%时充一次电最佳，实际使用时可折算成骑行里程，根据实际情况进行必要充电，避免伤害性充电。

5、防止高温曝晒，高尔夫球车不能在阳光下曝晒。温度过高的环境会使蓄电池内部压力增加而使电瓶限压阀被迫自动开启，直接后果就是增加电瓶的失水量，而高尔夫球车电瓶过度失水必然引发电瓶活性下降，加速极板软化，充电时壳体发热、壳体起鼓、变形等致命损伤。

技术规格：

车身：钢骨架及塑钢覆盖车身

前挡风玻璃：有机玻璃

顶篷：全塑钢制作

座椅：防水软皮椅

地板：防滑橡胶板

仪表台：车用仪表台、电量指示仪、转向指示、转向蜂鸣和印刷仪表板

灯光：前后照明灯、刹车灯；12V电喇叭

电机：励磁直流电动机，牵引性能优越 功率为：4KW

电池：LEOCH高容量深循环铅酸蓄电池，电池组电压及容量：48V、8V*6块电池

电控调速系统：国产电控系统

充电装置：MARXON全自动电脑智能充电器

悬挂系统：钢板弹簧+同式液压减震器。

制动系统：后轮机械鼓式制动

轮胎形式：真空子午轮胎

技术参数：