

昆明摩托车头盔护目镜冲击性能设备生产厂家 中科恒维智能科技

产品名称	昆明摩托车头盔护目镜冲击性能设备生产厂家 中科恒维智能科技
公司名称	青岛中科恒维智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东青岛城阳前旺疃工业园60-2号
联系电话	18663971406 18663971406

产品详情

安全帽耐冲击性能的重要性以及预防措施

后脑部位穿刺致因剔除材质不当造成安全帽不合格的因素后，通过对多起安全帽事故的分析发现，安全帽后脑部位穿透事故多于头顶部位。如何解释现实生产作业中发生的这种现象？

我们将安全帽以前后为轴从正中剖成两半就可以看到：大部分安全帽的顶部厚度大于帽子侧面厚度；顶部的曲率远大于侧面部位的曲率；安全帽的垂直间距远大于水平间距（安全帽在佩戴时，帽箍与帽壳周围空间任何水平点间的距离）。

安全帽有良好缓冲作用的前提是材料过关

帽体与帽衬的连接帽体与帽衬间的连接要牢固，戴用后帽体不得出现晃动现象。帽体内表面与帽衬顶端的垂直间距应为5—20毫米这种间距指标，在安全防护上十分重要，一旦发生冲击事故，就可避免因帽体与人头部直接接触而造成应力集中而使人身受到伤害。这是安全帽有良好缓冲作用的措施之一，安全帽的原材料安全帽的防护性能除了与其结构形式有关系，还与所选用的原材料有直接关系。为了便于使用者选用，下面将当前国内外广泛用于制做安全帽的原材料予以介绍。

生产加工：

从实际操作角度上，摩托车头盔护目镜冲击性能设备生产厂家，这些措施并不是非常高难度的技术要求，目前大多数生产厂家都可以做到。紧迫的步骤就是首先强化标准中对此项指标的要求;再督促企业加强安全帽的安全性研究，以提护功能。对于安全帽生产厂家来说，尽快加强这方面的研究和改进，生产出质量安全的产品，可以避免同类事故发生时的责任风险。

生产销售：

昆明摩托车头盔护目镜冲击性能设备生产厂家-中科恒维智能科技由青岛中科恒维智能科技有限公司提供。“安全帽,安全网,安全带,安全鞋,防护服,燃烧性能检测设备”选择青岛中科恒维智能科技有限公司，公司位于：山东青岛城阳前旺疃工业园60-2号，多年来，中科恒维坚持为客户提供好的服务，联系人：郝经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。中科恒维期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事青岛安全鞋检测仪器，青岛安全鞋检测设备，青岛安全鞋试验机的厂家，欢迎来电咨询。