

# WuYang五洋 A-1200 电钻无法转动驱动板故障维修技术怎么样

产品名称	WuYang五洋 A-1200 电钻无法转动驱动板故障维修技术怎么样
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:WuYang五洋 型号:A-1200 类别:电钻
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

## 产品详情

WuYang五洋 A-1200 电钻，无法转动，驱动板故障

广州云启医疗设备维修有限公司是一家从事进口及国产医疗设备第三方维修服务的公司。主要针对：摄像主机、摄像头、高频电刀、动力系统、动力手柄、超乳手柄、冷光源、软镜、硬镜、探头、手术器械等，提供一站式维修服务。我司拥有一支，维修经验丰富的技术团队，有着近十年的医疗设备的维修经验。本着‘，负责，卓越，高效，可靠’的服务宗旨，赢得客户们的信赖。

查询码：liulewijdflku

设备名称：WuYang五洋 A-1200 电钻

检测结果：无法转动，驱动板故障

维修方案：更换驱动板

维修周期：5个工作日

保修周期：非人为保3个月

广州云启医疗维修动力系统脚踏。维修品牌：MEDTRONIC美敦力、STRYKER史赛克、SMITH&NEPHEW施乐辉/DYONICS戴安利、LINVATEC林弗泰克/CONMED康美、WOLF狼牌、STORZ史托斯、AESCU LAP蛇牌、Bien-Air彼岸、ALCON爱尔康、Arthrex锐适、WuYang五洋等

接头/附件常见故障：

- 1、轴承卡死、锈死、断裂等
- 2、夹头卡不住刀头、夹头断裂等
- 3、传动轴卡死、断裂、生锈。
- 4、齿轮生锈、卡死、磨损等

广州云启-骨钻/摆锯/往复锯等常见骨钻：

- 1、电机进水、不转、没反应
- 2、驱动板故障
- 3、轴承磨损、卡死等
- 4、卡不住刀头、夹头断等
- 5、电池卡口断等

广州云启-我们还提供以下服务：

动力系统维修：耳鼻喉综合动力手柄，气动力手柄，刨削手柄，刨刀手柄，磨钻、超声刀手柄等，及线缆、脚踏、主机等。

内窥镜系统维修：电子软镜、纤维软镜、光学硬镜、电子腹腔镜、视频处理器、内窥镜摄像系统、摄像头、冷光源等

B超维修：超声整机、主板、探头等

医疗电子设备维修：超声刀主机、高频电刀、射频治疗仪等

手术器械维修范围：

输尿管肾钳、电凝钩、镜鞘、碎石针、气腹针、穿刺针、咬骨钳、分离钳、分离剪、活检钳、操作手件、撑开器、活检软钳、钛夹钳、持针器、强生换能器、强生刀等