

# 超白钢化玻璃 新余钢化玻璃 汇投钢化厂

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 超白钢化玻璃 新余钢化玻璃 汇投钢化厂     |
| 公司名称 | 南昌市汇投实业有限公司             |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 江西省南昌市南钢货场一路18号         |
| 联系电话 | 13870999377 13870999377 |

## 产品详情

谈谈钢化玻璃是如何形成的呢?

钢化玻璃主要有物理强化和化学强化，市场上常见的是物理强化，那么它到底是如何形成的？下面我们将跟随着钢化玻璃厂家一起来了解下：

网络示意图，侵删

物理强化：物理强化也叫淬火强化，将普通玻璃放入钢化炉（加热炉）中，使玻璃在600 的高温下软化，使内应力变形，再推送到吹风处，用高压均匀地压在玻璃的两面，使其迅速均匀地冷却，新余钢化玻璃，形成钢化玻璃，经过高温高压后形成具有很强抗冲击性的玻璃。钢化玻璃经过这些工序，就不会出现玻璃破碎的情况，玻璃不会开裂，超白钢化玻璃，加工过程中玻璃本身会分解重新成型，生成的玻璃棱角不伤人。

玻璃在吹风高压下有很高的要求，破碎的颗粒大小整块玻璃必须符合标准。如果玻璃颗粒大，则抗冲击性不符合标准；如果玻璃颗粒，那么就会增加了玻璃本身的自爆率。

哪些方法可以使得钢化玻璃保持洁净呢？

- 1、油漆会附着在玻璃表面，可以用浸有少许醋的法兰绒擦掉。
- 2、玻璃表面有油渍，在湿布上放一些煤油或白酒轻轻擦拭。
- 3、钢化玻璃表面有石灰，用湿布蘸细沙子擦洗去除石灰。

哪些方法可以使得钢化玻璃保持洁净呢？

- 1、玻璃用久了会发黑。用细布蘸牙膏擦拭，双层钢化玻璃，它就会像新的一样光亮。

- 2、将石膏粉或粉笔灰蘸水涂在玻璃上，晾干后用布擦拭，使玻璃干净光亮。
- 3、新鲜蛋壳用水清洗后，可以得到蛋白质和水的混合溶液，可以用来增强玻璃的光泽度。

### 钢化玻璃弯曲度和抗冲击性检验要点

在进行钢化玻璃弯曲度检测时，平面钢化玻璃的弯曲度，弓形时应控制在0.3%之内，波形时应控制0.2%之内。在进行钢化玻璃抗冲击性检测时，钢化夹胶玻璃，应当取6块钢化玻璃进行试验，试样破坏数不超过1块为合格，多于或等于3块均为不合格。破坏数为2块时，再另取6块进行试验，试样必须全部不被破坏为合格。

(4)钢化玻璃外观质量检验要点。在进行钢化玻璃外观质量检测时，应当注重钢化玻璃裂纹和缺角的检查，钢化玻璃一旦出现裂纹和缺角即为不合格。在进行钢化玻璃爆边检测时，每片玻璃每米边长上允许有长度在10mm以内，自玻璃边部向玻璃板表面延伸深度在2mm以内，自板面向玻璃厚度延伸深度不超过厚度1/3的爆边个数，只允许存在1个缺陷数。在进行钢化玻璃划伤检测时，划伤宽度在0.1mm以内的轻微划伤，每平方米面积内允许存在4条长度在100mm以内的划伤;划伤宽度超过0.1mm的划伤，每平方米面积内允许存在4条宽度在0.1~1mm之间且长度在100mm以内的划伤。

超白钢化玻璃-新余钢化玻璃-汇投钢化厂(查看)由南昌市汇投实业有限公司提供。南昌市汇投实业有限公司是一家从事“江西钢化玻璃,江西夹胶玻璃,江西防火玻璃,南昌地弹门”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“江西钢化玻璃,江西夹胶玻璃,江西防火玻璃,南昌地弹门”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使汇投钢化厂在建筑玻璃中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！