

# 维修河道拦水坝 牡丹江更换安装橡胶坝 施工队

产品名称	维修河道拦水坝 牡丹江更换安装橡胶坝 施工队
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

及时打捞坝袋上游可能刺伤坝袋的漂浮物，坝袋坍塌内底板上积存的砂砾及石块，检查坝体定位有无变化检查机、泵、管路、阀门是否正常。2.施工前的控制2.1应当组织设计、施工单位召开图纸会审会议。在会议上应由设计单位介绍施工范围、施工计划、布点范围以及各项指标和注意事项。

坝袋破损处和补强胶布（或胶片）都要清洗、晒干、均匀打麻；按顺序涂刷胶液，力求均匀；把补强胶布（或胶片）与坝袋胶布粘接，并用手辊纵横反复压实，不留空隙和气泡，再用砂袋或重物平压24h以上；在自然硫化期间,坝袋修理部位不要折叠，严防受水浸泡。

橡胶坝养护包括防止坝袋磨损、老化，锚固件、充排水（或气）设备及混凝土基础的养护。各种锚固件（含钢铁件、木件和混凝土件）如有松动、脱落等，必须旋紧、补齐，腐蚀严重或的予以更换。（见金属结构防腐蚀、闸门养护修理）充排水（或气）设备养护包括电动机(或柴油机)、水泵（或空压机）、阀门、管道及接头等部件，皆应严格执行常规的机电设备养护制度。

坝袋胶布的骨架材料是帆布,保护层材料是橡胶,它们均为柔性材料,坚固性较差,在复杂多变的河流中挡水运用,坝袋不可避免地会发生刺伤、刮伤、磨损、开胶脱落、胶层起泡、胶布等情况,为防止这些缺陷进一步扩大,危及坝袋安全,一经发现缺陷就必须采取适宜的对其进行修补。

橡胶坝修补，必须具备以下几个条件：1、橡胶坝基础底板，即坝前不能过水或有水，要做好引流或打围堰的；2、作业要求温度控制在17 以上，湿度在45%以下；3、需要橡胶坝生产厂家派人员、提供修补坝片及专用胶浆；4、修补时间一般控制在3天~4天，为安全起见，橡胶坝粘补完后不能马上使用；5。

这样一来，很容易受到人为损坏或者是被河道漂浮物所刺破。针对这一情况，相关部门在与方面力度不够，未能对坝袋实施全天候监测与保护。橡胶坝运行的与工作之建议想方设法橡胶坝的磨损机率其一

, 对洪水实施科学调度, 橡胶坝磨损机率。