

西丽液压叉车维修，维修西丽手动电动叉车

产品名称	西丽液压叉车维修，维修西丽手动电动叉车
公司名称	深圳市咏鑫升降机械有限公司
价格	300.00/台
规格参数	品牌:西丽 型号:液压叉车 产地:深圳西丽
公司地址	深圳市光明区新湖街道楼村社区公常公路633，635号
联系电话	0755-29199655 18926512585

产品详情

西丽液压叉车维修，维修西丽手动电动叉车，西丽周边叉车维修购买，，欢迎咨询深圳咏鑫升降机

西丽液压叉车维修，维修西丽手动电动叉车，深圳咏鑫升降机小编为您介绍；

西丽液压叉车保养方法

1、日常维护保养，每天开车之前，检查水箱水位，副水箱水位，检查发动机机油，波箱油，液压油，多路阀，升降油缸，倾斜油缸，转向油缸，侧移油缸等等有无漏油现象，检查整车底部有无其它漏油漏水等迹象。

2、检查前后轮胎螺丝有无松动现象，发动车辆测试全车各部位有无非正常异响现象等，检查刹车手刹和脚刹有无正常或偏刹等情况，检查灯光和喇叭等等液压叉车配件。

西丽液压叉车液压叉车常见故障及解决方案

故障一：货叉升不到高;

故障分析：液压油不敷;解决方法：增加液压油

故障二：货叉不上升

故障分析：液压油中有杂质、放压阀没有调好、液压油中有空气;

解决方法：替换卫生液压油、调理紧定螺钉、扫除空气

故障三：货叉不降低

故障分析：油缸活塞杆因偏载而变形、因偏载而形成零件损坏或变形、放压阀没调好;

解决方法 替换活塞杆或油缸、修补或替换关联零件、调理紧定螺钉

故障四：渗漏

故障分析：密封件磨损或损坏、零件开裂或磨损;

解决方法：替换新的密封件、查看并替换新零件

故障五：没有放压时货叉降低

故障分析：液压油中有杂质招致放压阀不能封闭、液压油中有空气、密封件磨损或损坏、放压阀没调好;

解决方法：替换液压油、扫除空气、替换新的密封件、调理紧定螺钉。

故障六：不能升降，这也是容易出现的故障。

解决方法：(1)把油缸拆下来换密设备和防震圈。

(2)还有就是内部的小地方用柴油和清洗剂清洗一下。终换上新的液压油就好了。