

焦作发电机出租联系电话200-2000千瓦

产品名称	焦作发电机出租联系电话200-2000千瓦
公司名称	山东吉瓦发电机有限公司
价格	800.00/台
规格参数	品牌:康明斯 型号:50-2000千瓦 产地:美国
公司地址	山东省聊城市东昌府区站前街38号(山东聊城市同辉综合物资有限公司内)
联系电话	18924095678 18924095678

产品详情

喷油器内部喷嘴偶件烧死，上述故障原因中的任一项或几项都可以造成柴油机起动后转速不稳。故障排除方法。柴油机运转时发生“游车”故障大部分是由于高压油泵总成内部发生损坏所造成的，这种故障的排除较多采用的方法是拆下高压油泵。在高压油泵专用平台上进行校正和修理，注意没有高压油泵工作原理时一般不要拆卸，以防拆卸不当造成调速器失灵，引起柴油机试机时发生“飞车”现象。起动柴油机至转速达到700r/min左右。过1min后用手触摸各汽缸检查其工作情况。在检查中发现4个汽缸的排气温度基本一致，这就说明故障有可能出在高压油泵或调速器部位。