

# 辽阳服务类标书代做 狐域咨询 专家执笔

产品名称	辽阳服务类标书代做 狐域咨询 专家执笔
公司名称	河南狐域规划设计研究有限公司
价格	520.00/份
规格参数	品牌名称:狐域咨询 服务类型:工程标/采购标/服务标 交付方式:电子版或纸质版
公司地址	郑汴路60号恒泰国际A座2119
联系电话	19937767345 19937767345

## 产品详情

狐域咨询一直专注为企业提供辽阳标书制作、辽阳标书代写、辽阳标书咨询、辽阳指导投标、辽阳电子标书上传等服务，致力于为客户提供高质量的投标服务，为各大企业解决“怎么做标书”、“标书怎么做能中标”、“加急标书怎么做”、“做标书都需要准备什么资料”等等一系列疑问。

电焊工须特种作业证上岗，作业证过期未年审的不准作业。（2）施焊作业必须办理动火审批手续。（3）电焊机外壳，必须接地良好，要有触电保护器，电源的拆装由电工完成。（4）电焊机要设置单独的开关，开关应在防雨的开关箱内。（5）焊钳与把线必须绝缘良好，连接牢固，更换焊条要戴手套，在潮湿地点工作，站在绝缘胶板或木板上。（6）严禁在压力的容器或管道上施焊，焊接带电的设备必须先切断电源。（7）焊接贮存过易燃、易爆、有毒物品的容器或管道，必须清理干净，并将所有气孔打开。（8）雷雨时，停止露天施焊作业。（9）施焊场地周围应清除易燃易爆物品，或进行覆盖、隔离，并在施焊部位配备灭火器材。（10）焊点下方未设接焊时不准施焊作业。（11）必须在易燃易爆气体或液体扩散区施焊时，经有关部门检试许可后，方可施焊。（12）作业结束，切断焊机电源，并检查作业地点，确认无起火危险后，方可离开现场。（1）气焊工须持特种作业证上岗，作业证过期未年审的不准施焊作业。（2）施焊场地周围清除易燃易爆物品或进行覆盖、隔离，并在施焊部位配备灭器材。（3）必须在易爆易爆气体或液体扩散区施焊时，经有关部门检试许可后方可施焊。（4）乙炔气瓶必须装减压阀和防回装置，乙炔气瓶与氧气瓶之间距离不得小于5m，严禁平放、曝晒、距易燃易爆物品和明火的距离不得小于10m。检验是否漏气，要用肥皂水，禁用明火。氧气瓶、氧气表及焊割工具上，严禁沾染油脂。（5）气瓶的购运，储存和领用必须严格执行公安部门的有关规定。经常检查氧气瓶与磅表头处的螺纹是否滑牙，橡皮管是否漏气，焊枪嘴和有无阻塞现象。（6）点火时，口不准对人，正在燃烧的焊枪不得放在工件或地面上，带有乙炔和氧气时，不准放在金属器内，以防气体逸出发生燃烧事故。严禁在带压力的容器或管道上施焊，焊接带电的设备必须先切断电源。（7）作业结束，应将气瓶气阀关好，拧上安全罩，检查作业地点，确认无着火危险方可离开。