

# 爱色丽手持式色差仪CI60无法开机故障

产品名称	爱色丽手持式色差仪CI60无法开机故障
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	重复性:0.04 孔径:8 波长范围:400-700nm
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

## 产品详情

爱色丽手持式色差仪CI60无法开机故障 爱色丽Ci60分光测色计常见故障：

1Ci60测量过程中，指示灯不亮，也没有蜂鸣声提示； Ci60导航控件按钮无响应； 清洁校准基准  
清洁校准基准 Ci60无法开机； 3、 CI系列（ Ci60/Ci62/Ci64/Ci64UV ）  
白色校准失败，提示“光源失败”；