

连云港大元变频器各故障维修

产品名称	连云港大元变频器各故障维修
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	2324.00/件
规格参数	品牌:大元 型号:大元 产地:连云港变频器维修
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

产品详情

大元

达创(DATRON)科比(KEB)斯德博(POSIDYN)STOBERAMKANDRIVEGroschoppESRFIMETSEW

ELUA 丹纳赫(Danaher Motion)瑞恩(RELIANCE ELECTRIC)保德(BALDOR)太平洋PACIFIC SCIENTIFIC)、罗克韦尔(A-B)力姆泰克(Lim-Tec)派克(parker)霍尼威尔(Honeywell)

法道(Fadal)马贵(Marquip)艾默生(EMERSON) 玛威诺(MAVILOR)发格(FAGOR) 诺冠(NORGREN)

欧陆(EUROTHERM)CTSEMASTROSYN

穆格(MOOG)迪普马(DUPLOMATIC)邦飞利 (BONFIGLIOLI)西威 (SIEI) ACMLAFERT
帕瓦斯(PARVEX)海隆(HERION)UNI-ELEESR

马天尼(MARTINI)瑞诺(INFRANOR)IRT三星(SAMSUNG)LG(LS) 丹佛斯(DANFOSS)

狭山(SAYAMA)芬格(FENNER)恩格哈(Engehardt)诺德(NORD)英特马特(INDRAMAT)

费斯托(FESTO)富科斯(FOCUS)埃斯顿(ESTUN)东方(ORIENTAL)利莱森玛(LEROY SOMER)

科尔摩根(KOLLMORGEN)威格斯(VICKERS)台达(DELTA)高士达(GOLDSTAR)赛姆(SEM)

SIMIXVEMEMRON ELECTRO-CRAFTPITTMANEVIEW-KINCOSERVOAXOR MAE

MOTOVARIOELEMAVARVELGLOBEIAINUMIIMOJVLEIeroEMODFIBERALXION

西门子数控系统维修：

西门子数控（802C、802D、828D、810D、840D）维修

西门子NCU、PCU50、CCU维修

西门子S120、611系列伺服维修

西门子6RA23、6RA24、6RA70、6RA80系列维修

西门子PLC、触摸屏、支流调速器、变频器维修

西门子电机（1PH4、1PH7、1PH8、1FT7、1FK7、1FT6、1PL6、1FW3）维修

深圳茂盛通普通维修伺服驱动器，伺服电机：

日本伺服电机驱动器维修品牌：

安川(YASKAWA)、三洋(SANYO)、松下(Panasonic)、三菱(MITSUBSHI)、多摩川(TAMAGAWA)、

故障原因：参数问题

故障处理方法:重新调速或复位重起（如时常发生，请与我司技术部联系）

台安V2变频器故障代码：STP0

故障代表：零速停止中

故障处理方法:复位重起（如时常发生，请与我司技术部联系）

台安V2变频器故障代码：STP1

故障代表：直接启动失效

台安V2变频器故障代码：STP2

故障代表：键盘紧急停止

台安V2变频器故障代码：E.S

故障代表：外部紧急停止

故障处理方法:外部紧急停止信号经由多功能输入端子输入时，变频器减速停止，停止后闪烁E.S.

台安V2变频器故障代码：B.B

故障代表：外部遮断

故障原因：通讯错误

故障处理方法:外部遮断信号经由多功能输入端子输入时，变频器会立刻停止输出，并闪烁b.b.

台安V2变频器故障代码：ATER

故障代表：自动参数量测失败

欧姆龙(OMRON)、信浓(sinano)、发那科(FANUC)、神钢(SHINKO)、WACOGIKEN、艾斯迪克(ESTIC)、雅玛哈(YAMAHA)、日立(HITACHI)、东芝(TOSHIBA)、横河(YOKOGAWA)、东洋(TOYO)、

基恩士(KEYENCE)、大洋(TAIYODENKI)、日机电装(NIKKI DENSO)、新宝(SHIMPO)、山田(YAMADA)、神视(SUNX)、富士(FUJI)、山武(YAMATAKE)、东方(VEXTA)、日本电气(NEC)、奥林巴斯(OLYMPUS)、东荣(TOEI)、日本电装(DENSO)、明电舍(MEIDEN)、日本重工(JUKI)、住友(SUMITOMO)、三木(Mikipulley)

德国伺服驱动器电机维修品牌:

宝茨 (BAUTZ)、塞德尔(Seidel)、伦茨(Lenze)、鲍米勒(BAUMULLER)、西门子(SIEMENS)、库卡(KUKA)、倍加福(PEPPER)