

# 卡特C7.1发动机机油泵T419939 帕金斯机油泵厂家供应

产品名称	卡特C7.1发动机机油泵T419939 帕金斯机油泵厂家供应
公司名称	湖南英珀威机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:珀金斯 型号:T419939 产地:英国
公司地址	长沙市雨花区洞井街道中意一路967号中海珑庭1 #栋14层1401房
联系电话	17680155444

## 产品详情

湖南英珀威机械有限公司建立了一套完整的零配件供应体系,全天候快速响应,纯正的配件是您佳的选择,因为您所得到的的是延长设备寿命的佳保证。

网页中公布的配件名称或型号配件件号与图片仅为参考,因型号与技术参数太多,没能全部展示,具体的需求请与本司的在线客服沟通与交流。

交流发电机出现噪声

可能原因:

1.交流发电机的传动带磨损或故障。

安装新的交流发电机传动带。

2.交流发电机传动带轮松弛。

检查带轮沟槽中固定带轮的键子。如果沟槽磨损,安装新的带轮。根据技术规格要求,紧固带轮。

3.交流发动机的传动带和传动带轮没对准。

将传动带与传动带轮对准。

4.电枢转子轴弯曲。

更换转子轴。

5.交流发电机整流不足。

更换二级管总成。

项次 零件名称 零件号

1 燃油滤清器 26561117

2 机油滤清器 140517050

3 交流发电机皮带 080109049

4 空气过滤器 135326205

5 恒温器 145206062

6 阀座插入件 U10136460

7 密封阀总成 120406050

8 密封阀总成 120406070

9 排气阀 120176250

10 进气口阀 120166360

11 阀口 120226070

12 气门弹簧 198216700

13 较大的端部轴承组件 U5ME0031

14 活塞和环套件 115017620

15 活塞环套件 115104090

16 主轴承组件 U5MB0026

17 止推垫圈组件 199266200

18 启动动机 U5MK8260

19 水泵 U45017961

20 交流发电机 U85046501

21 喷射器 131406560

22 垫圈式气缸盖 111147560

23 密封圈头盖 111996420

24 前油油密封件 198636090

25 密封端油 050209107

26 密封件-集水坑 110996900

27 提升泵 130506351

28 机油压力传感器套件 185246290

29 水温传感器 W85720580

30 曲轴总成 115256970

31 凸轮轴 120027090