

## 爱色丽分光光度计CI6X无法开机维修

产品名称	爱色丽分光光度计CI6X无法开机维修
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	重复性:0.04 孔径:8 波长范围:400-700nm
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

## 产品详情

爱色丽分光光度计CI6X无法开机维修 屏幕出现“死机”情况；Ci60导航控件按钮无响应；  
清洁校准基准 Ci60无法开机；屏幕出现“死机”情况；爱色丽Ci60分光测色计常见故障维修方法：  
10、Color Eye 2180/2180UV 取下瓷片上的塑料保护盖。始终握持瓷片的边缘，小心不要碰到白色表面。  
向下按瓷片然后逆时针转动直到不能再转动。向上提起瓷片，从基座上取下来。