

# 干式复合机 温州干式复合机 德力印机

|      |                     |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 干式复合机 温州干式复合机 德力印机  |
| 公司名称 | 广东顺德德力印刷机械有限公司      |
| 价格   | 面议                  |
| 规格参数 |                     |
| 公司地址 | 广东省佛山市顺德区容桂容里新发路18号 |
| 联系电话 | 13326781818         |

## 产品详情

无溶剂复合机可以两台串联，从而实现三层结构一次成型。例如：PET/AL/PE，一台机采用干复生产PET/AL，串联中的二台机则可以采用无溶剂方式进一步完成PET/AL与PE的复合。无溶剂复合机放卷，广东干式复合机，收卷的驱动及张力控制系统，由AC电机、编码器、低摩擦气缸及交流变频闭环矢量控制驱动器，张力控制程序模块组成，具备速度同步、张力、锥度自动控制。

无溶剂复合机的初粘力较低，各段张力的匹配和收卷张力的控制就显得尤为重要。收卷张力主要包括主放卷张力，涂胶后牵引张力，副放卷张力，收卷锥度几个方面，不同结构之间的复合。采用全自动电脑套色控制器实现全过程1A动初对版，低速记忆对版，高速自动对版。实现张力控制及速度同步功能，并具有换卷预动及高速自动接膜功能，干燥系统配置密闭式双回流干燥箱。

### 干式复合机月保

- 1.每月预留一天以完成每周和每月保险内容。
- 2.取下机器的所有防护罩，完全清洁并运输所有驱动链轮，链条和齿轮，而没有任何污垢和油脂可正常驱动。仔细检查所有变速箱轴承是否正常，干式复合机，如果发现异常，请进行修理。
- 3.完全清洁和维护电动葫芦，并进行全方面的安全检查，以确保安全和正常。
- 4.完全清洁并检查冷却风扇，不需要灰尘，并且叶片可以正常运行。

由于无溶剂复合的初黏力较低，南海干式复合机，对基材的张力控制要求较高，所以在无溶剂复合过程中，走料路径越短越好。而使用单工位机型则具有走料较短、张力控制精度较容易保证、废品率较低等优点。

由于无溶剂胶黏剂有一定的开口时间，且不需要干式复合的高温干燥系统(停机易导致烘道内基材过热而发生变形)，使用单工位无溶剂复合机则可以在停机状态下实现接换卷的操作。

干式复合机-温州干式复合机-德力印机(推荐商家)由广东顺德德力印刷机械有限公司提供。“凹版印刷机,干式和湿式复合机,分切机,涂布机,复卷检品机”选择广东顺德德力印刷机械有限公司，公司位于：广东省佛山市顺德区容桂容里新发路18号，多年来，德力印机坚持为客户提供好的服务，联系人：马先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。德力印机期待成为您的长期合作伙伴！