

离心风机生产厂家 津鼓风机 重庆离心风机

产品名称	离心风机生产厂家 津鼓风机 重庆离心风机
公司名称	津鼓风机集团有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区滦水西路9号
联系电话	13512222201 13512222201

产品详情

清洗离心式除尘风机：

- 1、首要，拧开离心式除尘风机底部的两颗螺钉。
- 2、拆开后就看到排尘风机总成了，拧开固定排尘风机的三条螺丝，顺着电机导线找到接头，翻开接头，取下排尘风机后部冷却排尘风机的塑料罩。就可把排尘风机风叶取下。
- 3、拧开离心式除尘风机风轮顶部固定螺丝(M4)悄悄敲打或用两把螺丝刀插在风轮和电机免板之间慢慢撬开，离心风机生产厂，就可以用水对排尘风机的风轮进行清洗了。
- 4、电机的清洗拆开比较简单，拧开顶部两颗螺丝就可以取出电机转子进行整理了，离心风机生产厂家，检查一下转子状况依据磨损状况，用水沙纸砂纸打磨等方法修正转子。

离心风机异响的原因和解决方法

原因：离心风机工件紧螺母松动。

风机长时间有应用中，震动是不可避免的，定期需要轴承座与风机其它工件的螺母是否有

松动。

解决方法：重新锁紧。

原因：风轮与进风口或机壳碰擦。

风轮动平衡给打破了，由于风轮失去了平衡，长时间运转会导致轴承变形，导致风轮与进风口或机壳碰擦。

出现这种情况，应停机进行维修。

解决方法：修理、调整并检查轴承是否出现变形。

原因：离心风机吸入异物。

如果有异物吸入风机，应停机进行清除。

长时间有异物在风机里，会损坏风机的风轮。

解决方法：清除。

原因：管道系统不良、风速过大。

管道出现异响，也就是我们常说的喘振。

我们可以检查一下风机与管道的连接处是否出现问题。

如果不行，离心式风机，我可就需要对管道进行改造。

解决方法：改造管道系统。

除此之外，在对离心风机选择调节方法的时候，还应考虑调节装置的尺寸、造价、制造的复杂程度以及维护检修等诸多因素，综合性能好的才被选用。其次是要对离心风机的转速进行有效性调节，这种调节与叶片的形式也没有直接的关系，重庆离心风机，所以被广泛使用。

由此可见，我们从不同的角度考虑，所选择的离心风机调节方法也有所差异，但基本的原则还是要求根据实际情况和环境需要来对离心风机进行调节，以求达到理想的使用效果和节能环保的目的。

离心风机生产厂家-津鼓风机(在线咨询)-重庆离心风机由津鼓风机集团有限责任公司提供。津鼓风机集团有限责任公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。津鼓风机——您可信赖的朋友，公司地址：红桥区集平东里1号楼底商-109，联系人：毛总。