

## 卧式除铁除锰设备-水处理设备

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 卧式除铁除锰设备-水处理设备                                 |
| 公司名称 | 河南多恩水处理设备有限公司                                  |
| 价格   | 5000.00/台                                      |
| 规格参数 | 多恩水处理:井水发黄<br>DN1800:井水发黄净化设备<br>河南省太康县:井水发黄厂家 |
| 公司地址 | 太康县张集乡梁堂村                                      |
| 联系电话 | 0394-6827688 13673574111                       |

## 产品详情

温泉井水发黄的主要是因为温泉井水中铁离子含量较大，超过了合理范围，导致水质发黄生锈甚至有铁腥味。这种含铁量超标的温泉井水严重影响优越的使用性，尤其是用于温泉酒店、温泉洗浴、温泉游泳馆等行业。