

伺服旋转台 永光高特 伺服旋转台

产品名称	伺服旋转台 永光高特 伺服旋转台
公司名称	北京永光高特微电机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市顺义区马坡镇聚源中路15号院7幢2层古山
联系电话	13146761889 13146761889

产品详情

两轴转台的常见故障原因分析

1、有晃动

晃动也是会影响到正常使用的，所以出现晃动也要注意，一般晃动是因为安装螺栓松动，伺服旋转台公司，支撑转台轴承的钢结构刚性不够或者是超载运行等造成的。

2、断齿现象

如果出现断齿现象那就是比较严重的，有可能是质量原因，伺服旋转台，也有可能是因为安装不当造成的，另外安装时大小齿轮调整侧隙不当，伺服旋转台直销，未达到要求，大小齿轮轴线不平行等等都是会造成断齿的。

两轴转台——故障解决方法

如果安装后运转不灵活，那么就可能是因为主机安装面与回转支承安装面配合不好，这时候就要重新加工主机安装平面，伺服旋转台费用，使安装平面符合要求，或采用垫片充实法处理，另外还可以重新按要求调整大小齿轮啮合侧隙，特别是注意齿轮跳动的位置，还要检查确保大小齿轮啮合位置是否有异物，实在不行的情况下可以调换一台间隙稍大的转台。

什么是两轴转台？

北京永光高特微电机有限公司——两轴转台供应商，我们为您带来以下信息。

两轴转台是一种两轴位置速率转台，具有定位、速率和正弦摇摆功能，用于惯导系统和惯性元件静态特性的测试和标定。主轴具有位置和速率功能，俯仰轴具有位置功能，可用于在温度环境下惯导系统及元件标定检验。

永光高特公司具有丰富的转台生成经验，具有高精度驱动能力、高保真、的重复性、以及优良的长期稳定性。

伺服旋转台费用-永光高特(在线咨询)-伺服旋转台由北京永光高特微电机有限公司提供。北京永光高特微电机有限公司实力不俗，信誉可靠，在北京北京市的特殊电机等行业积累了大批忠诚的客户。永光高特带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！