

爱色丽手持式色差仪CI62无法开机故障

产品名称	爱色丽手持式色差仪CI62无法开机故障
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	重复性:0.04 孔径:8 波长范围:400-700nm
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

产品详情

爱色丽手持式色差仪CI62无法开机故障“死机”，首先查看仪器是否锁定，如若锁定，按下电源按钮解锁，如果屏幕还是无法操控，重启仪器后重试，如果问题仍然存在，执行中的恢复出厂设置（进入到仪器配置菜单中的后一个选项，打勾确认后即恢复出厂设置），更新后问题仍存在请与我司取得沟通；若您手中的爱色丽Ci60分光测色计出现故障，导致仪器无法正常测量颜色数据，请及时与我司工作人员沟通。我们将为您提供系统的售后方案，首先详细了解仪器的故障情况，并提供排除故障的方法，使用户能够自行解决部分“假性故障”，若我司提供的故障排除手段仍然无法解除仪器故障，请将维修仪器快递至我司进行“拆机检测”。爱色丽Ci60分光测色计常见故障维修方法：

爱色丽Ci60分光测色计常见故障维修方法：爱色丽Ci60分光测色计常见故障：

1Ci60测量过程中，指示灯不亮，也没有蜂鸣声提示；9、Color Eye 3100

“光源失败”通常为触发灯泡闪光的电路板出现故障，需要对电路板进行维修检测；