

爱色丽分光光度计CI6X出现鳄鱼图标解决方法

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 爱色丽分光光度计CI6X出现鳄鱼图标解决方法 |
| 公司名称 | 东莞森铭设备有限公司 |
| 价格 | 100.00/台 |
| 规格参数 | 重复性:0.04 孔径:8 波长范围:400-700nm |
| 公司地址 | 东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼 |
| 联系电话 | 13790526234 |

产品详情

爱色丽分光光度计CI6X出现鳄鱼图标解决方法 白色校准失败，提示“光源失败”；
白色校准失败，提示“光源失败”；清洁黑筒。用手指按压两侧的两个锁片使之分开以拆分两个部分。
用干净、干燥的空气清洁或用无绒布擦除灰尘或污垢。清洁后，在重新装配各个部件前将末端的两个箭头对齐。屏幕出现“死机”情况；
“光源失败”通常为触发灯泡闪光的电路板出现故障，需要对电路板进行维修检测；
“光源失败”通常为触发灯泡闪光的电路板出现故障，需要对电路板进行维修检测；15、SpectralLight-QC标准光源箱 清洁完校准基准后，执行校正操作，如果还是无法校正，执行操作2（恢复出厂设置）