

汇川变频器维修中心

产品名称	汇川变频器维修中心
公司名称	湖南诺亚众达自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区雨花机电市场 A区附4栋107
联系电话	0731-88913148 15874876705

产品详情

汇川变频器故障一般有哪些故障代码原因及解决办法

故障现象：报E018

原因:电流检测故障

解决办法：1.30KW以下驱动板损坏，换机

2.37KW以上霍尔损坏，更换霍尔

故障现象：ERR09(欠压故障)

原因:驱动板上有器件损坏

解决办法：更换驱动板

故障现象:上电显示HC

原因：控制板与驱动板间连线松动;控制版芯或者DSP版芯有芯片损坏

解决办法：请排除由于连线松动所造成的问题;更换损坏的控制板与驱动板

故障现象：上电报ERR23(电机对路短路故障)

原因：电机或电机线缆绝缘失效导致对地短路

解决办法:若确定变频器输出端不接线时仍故障,则变频器损坏;若变频器本身没有故障,则请排除电瓶器到电机之间,或电机本身的故障