

HYDAC贺德克高压球阀HKB-G1/4-1112-01X/HKM-G11/4-1112-01X

产品名称	HYDAC贺德克高压球阀HKB-G1/4-1112-01X/HKM-G11/4-1112-01X
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

溢流阀不稳定由于滑阀与阀孔配合不当或锥阀与阀座接触处被污物卡住、阻尼孔堵塞、弹簧歪斜或失效等使阀芯卡住或在阀孔内移动不灵，引起系统压力波动和噪声。

- HYDAC贺德克 KHM-32-F6-11121X
- HYDAC贺德克 KHM-32-F6-11141
- HYDAC贺德克 KHM-35LR-1112-01X-A
- HYDAC贺德克 KHM-38SR-1112-01X
- HYDAC贺德克 KHM-40-F6-11141-06X
- HYDAC贺德克 KHM-50-F6-1114-16X
- HYDAC贺德克 KHMF-040-PN160-11141-06X
- HYDAC贺德克 KHNVN-G1/2-2233
- HYDAC贺德克 BKHU-DN10-1125

高压球阀

HKB-G1/4-1112-01X (DN06)

HKB-G3/8-1112-01X (DN10)

HKB-G1/2-1112-01X (DN16)
HKB-G3/4-1112-01X (DN20)
HKB-G1-1112-01X (DN25)
HKM-G11/4-1112-01X (DN32)
HKM-G11/2-1112-01X (DN40)
HKM-G2-1112-01X (DN50)
HKB-10LR-1112-01X (DN06)
HKB-12LR-1112-01X (DN06)
HKB-15LR-1112-01X (DN10)
HKB-18LR-1112-01X (DN16)
HKB-22LR-1112-01X (DN20)
HKB-28LR-1112-01X (DN25)
HKB-35LR-1112-01X (DN25/32)
HKM-35LR-1112-01X (DN32)
HKM-42LR-1112-01X (DN40)
HKB-08SR-1112-01X (DN06)
HKB-10SR-1112-01X (DN08)
HKB-16SR-1112-01X (DN12)
HKB-20SR-1112-01X (DN16)
HKB-25SR-1112-01X (DN20)
HKB-30SR-1112-01X (DN25)
HKB-38SR-1112-01X (DN25/32)
HKM-38SR-1112-01X (DN32)
HKB-M16*1.5-1112-01X (DN6)
HKB-M22*1.5-1112-01X (DN8)
HKB-M27*1.5-1112-01X (DN10)

HKB-M30*1.5-1112-01X (DN16)

HKB-M36*2-1112-01X (DN20)

HKB-M42*2-1112-01X (DN25)

HKB-M52*2-1112-01X (DN25/32)

HKM-M52*2-1112-01X (DN32)

HKM-M60*2-1112-01X (DN40)

板式球阀

HKP-06-1112-02X

HKP-10-1112-02X

HKP-16-1112-02X

HKP-20-1112-02X

HKP-25-1112-02X

HKP-32-1112-02X

HKP-40-1112-02X

HKP-50-1112-02X

法兰球阀

HKBF-016-PN160-11126-02X

HKBF-016-PN315-11126-02X

HKBF-020-PN160-11126-02X