

# 三乡镇BT50主轴维修 拆机教学

产品名称	三乡镇BT50主轴维修 拆机教学
公司名称	东莞顺豪机电技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省东莞市长安镇上沙荣基路18号
联系电话	15818286240 15818286240

## 产品详情

三乡镇50主轴维修 拆机教学 50主轴维修 各品牌伺服电机维修 主轴维修 电主轴维修 驱动器维修 变频器维修 我们在广东东莞总公司 苏州昆山分公司 客户可就近选择 三乡镇50主轴维修 拆机教学 三乡镇50主轴维修 拆机教学 (3) 主轴支承轴承拉毛或损坏,使主轴回转间隙过大,回转时冲击、振动过大,引起工作噪声。需要机床生产厂家的专业人员对轴承进行检查、维修或更换。(4) 主轴传动带松弛或磨损,使主轴回转时摩擦过大,引起工作噪声。通过调整或更换传动带加以排除。刀具无法夹紧(1) 碟形弹簧位移量太小,使主轴抓刀、夹紧装置无法到达正确。