

邵阳汇川变频器维修

产品名称	邵阳汇川变频器维修
公司名称	湖南诺亚众达自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区雨花机电市场 A区附4栋107
联系电话	0731-88913148 15874876705

产品详情

汇川变频器故障原因及解决方式

品牌汇川

故障代码Er 137

系列CS200

故障现象/类型失速预警1

故障原因及解决方案变频器输出能力不足以拖动负载，提前做出预警，检查电机参数是否正确设置；检查负载是否过重；是否进行过电机参数自学习；检查加减速时间是否设置过短