

cat卡特喷油泵高压油泵柱塞总成108-6633/1086633

产品名称	cat卡特喷油泵高压油泵柱塞总成108-6633/1086633
公司名称	湖南英珀威机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:卡特彼勒 型号:108-6633 产地:美国
公司地址	长沙市雨花区洞井街道中意一路967号中海珑庭1#栋14层1401房
联系电话	17680155444

产品详情

cat卡特喷油泵高压油泵柱塞总成108-6633/1086633

品牌：卡特彼勒

零件号：108-6633/1086633

卡特彼勒(CATERPILLAR)挖掘机系列：CAT301.6C、301.8C、302.5C、303.5CCR、303CCR、304C CR、305.5、305C CR、307C、307C SB、307D、308D CR、308DCRSB、311C、311D LRR、312C、312CL、312D、312DL、314C LCR、315C L、315DL、318CL、320B 320C、320D、320D、321C LCR、322D、22DL、CAT323、324D324DL、325C、325D、325D L、328D LCR、329D/329DL、330D、33C0、330DL、336D/336DL、345C 345CL、345C、345D、CAT349、CAT350、365C、365CFS、365CLME、365CLUHD、385C FS、385CL、385C L ME、385CL、CAT390。

常用机型如：320、330、C6.4、C7、C9，3306，3406，3408，3412等配件，我司备有大量库存。

发动机运转不平稳

可能原因:

1.燃油压力低

确保燃油箱中有足够的燃油。检查燃油系统有无遗漏。检查燃油箱与燃油输油泵之间的燃油管路有无严重弯曲。检查燃油系统中有无空气。检查燃油压力。在满负荷转速下，检查燃油输送泵是否正常。检查燃油滤芯前后压力差,如果燃油压力降低，安装新的燃油滤清器滤芯。

2.燃油系统中有空气。

找出燃油系统中的漏气之处，并修补漏气处。除掉燃油系统中的空气。

3.喷油泵与喷油阀之间的燃油管路发生遗漏或破裂。

安装新的燃油管路。

4.阀门间隙不正确。

调整阀门间隙。参考测试与调整部分。

卡特C7增压248-0323 167-1326、卡特起C7起动机235-262 9X-4452、卡特C7发电机5N-5692、/卡特C7发电机皮带、卡特7曲轴、卡特C7曲轴瓦、卡特C7曲轴油封142-5868
、/卡特C7连杆、卡特C7连杆瓦、卡特C7连杆铜套F61-2726、卡特C7汽缸垫、卡特C7缸套105800、/卡特C7活塞、卡特C7活塞环、卡特C9凸轮轴瓦216-5582、卡特C7油底壳150-4638、/卡特C7凸轮轴185-6349
、卡特C7压力开关119-9985、卡特彼勒C7雨刮电机、/卡特彼勒C7发动机大修包、卡特C7连杆螺栓7E-4195、卡特C7活塞销168-7246、/卡特C7活塞销卡环7E-1177
、卡特C7进气门、卡特C7排气门1W-5321、卡特C7气门导管、/卡特C7气门室盖垫242-9537、卡特C7气门导管密封圈163-2478、卡特彼勒C7气门锁片、/卡特C7气门座圈175-3617
152-7582、卡特C7修理包、卡特C7垫片油封、/卡特C7输油泵326-4635、卡特C7喷油器130-9701
、卡特C7机油冷却器、/卡特C7水泵1025941 6N6015GP、卡特C7膨胀水箱、卡特C7时规油封142-5867
、卡特C7缸套132-6881、/卡特330D轴承247-8715 卡特彼勒轴承247-8713
卡特轴承336-2212/卡特C9增压器248-0323、167-1326、卡特起C9起动机235-262 9X-4452、卡特C9发电机5N-5692、/卡特C9发电机皮带、卡特C9曲轴、卡特C9曲轴瓦、卡特C9曲轴油封142-5868
、/卡特C9连杆、卡特C9连杆瓦、卡特C9连杆铜套F61-2726、卡特C9汽缸垫、/卡特C9缸套1105800、卡特C9活塞、卡特C9活塞环、卡特C9凸轮轴瓦216-5582、/卡特C9油底壳150-4638、卡特C9凸轮轴185-6349
、卡特C9压力开关119-9985、/卡特彼勒C9发动机大修包、卡特C9连杆螺栓7E-4195
、卡特C9活塞销168-7246、/卡特C9活塞销卡环7E-1177
、卡特C9进气门、卡特C9排气门、卡特C9气门导管、/卡特C9气门室盖垫242-9537、卡特C9气门导管密封圈163-2478、卡特彼勒C9气门锁片、/卡特C9气门座圈175-3617
152-7582、卡特C9修理包、卡特C9垫片油封、卡特C9输油泵326-4635、/卡特C9喷油器130-9701
、卡特C9机油冷却器、卡特C9水泵1025941 6N6015GP、/卡特C9膨胀水箱、卡特C9时规油封142-5867
、卡特C9缸套132-6881、/卡特330D轴承247-8715 卡特彼勒轴承247-8713 卡特轴承336-2212/