

GPZ (KZ) 5DX盆式橡胶支座 牡丹江连廊网架支座 支持定制

产品名称	GPZ (KZ) 5DX盆式橡胶支座 牡丹江连廊网架支座 支持定制
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	200.00/块
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

(2)支座安装前。用环氧砂浆灌筑地脚螺栓和支座底面垫层。(6)在梁体安装完毕后，或现浇混凝土梁体形成整体并达到设计强度后，在张拉梁体预应力之前。应拆除上、下支座的连接钢板，以防止约束梁体的正常转动。(7)拆除上、下支座的连接钢板后，检查支座的外观有无破损现象，并及时安装支座的外防尘罩。从试验的数据来看，橡胶体处于三向约束状态时的抗压弹性模量比无侧向约束的抗压弹性模量增长了近20倍，因而支座承载能力大为，解决了普通橡胶支座承载力低的局限性，所以盆式橡胶支座是能大的支承载力、大的水平位移、大的转角要求的新型产品。

球型支座技术参数1、支座竖向承载力分为十四个级别；2、设计转角可达到0.08rad3、支座的抗水平力为竖向承载力的20%；4、支座抗竖向拉力：GJGZ型、GKGZ型抗竖向拉力为竖向承载力的30%；GJQZ型、GKQZ型抗竖向拉力为竖向承载力的20%；5、支座系数 μ 0.03 (-25 +60。3.支座的上、下各部件纵向横向必须对中，纵向上下各部件错开的距离须与计算值相等。4.支座须保证三个方向的平面水平及标高须符合设计要求。5.连续桥梁实行体系转换时，为避免损坏四氟板和橡胶块，须在支座和水泥浆块之间采取措施。

支座转角应由盆式橡胶支座顶底板之间的最大和最小间隙求出。磨损：聚板磨损指盆式橡胶支座中由于聚四氟和不锈板和不锈钢滑板之间平面所产生的磨损。磨损程度用测量聚板的外露高度来表示。非正常约束：这与支座本身无关，主要是施工处理不当造成。这样，支座顶板与橡胶板上方的钢衬板之间，即上、下消能板之间形成了一个干面，在地震水平力作用下干面可以，消耗地震能量。在平时干面不滑动，阻尼橡胶圈也不会产生变形。此外，在支座钢盆上缘口上设置的橡胶阻尼圈受地震力水平力等荷载作用后产生变形，使地震能量得以释放。3、打磨桥台平面，清理干净桥台部位。4、落实施工荷载，选

配施工设备。5、检查机具、新橡胶支座的规格型号及数量、施工人员组成、交通控制设施、动力、，以及施工辅料等是否齐备；具体落实模拟演习的场地。