

## 爱色丽分光仪CI6X出现鳄鱼图标故障维修

产品名称	爱色丽分光仪CI6X出现鳄鱼图标故障维修
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	重复性:0.04 孔径:8 波长范围:400-700nm
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

## 产品详情

爱色丽分光仪CI6X出现鳄鱼图标故障维修 爱色丽Ci60分光测色计常见故障维修方法：

爱色丽Ci60分光测色计常见故障：“无法开机”，首先确保仪器有电或者连接到墙式电源，如果还是无法开机，请与我司维修人员取得沟通；白色校准失败，提示“光源失败”；屏幕出现“死机”情况；1Ci60测量过程中，指示灯不亮，也没有蜂鸣声提示；20、CM-3700A，CM-3700d出现“鳄鱼”图标，此时光源强度变弱，灯泡寿命即将“油尽灯枯”，但仍可进行测量，客户可根据自身情况决定“是否换灯”；