

燕山石化4403 SBS橡胶道改防水 好物推荐

产品名称	燕山石化4403 SBS橡胶道改防水 好物推荐
公司名称	北京新塑世纪商贸有限公司
价格	8780.00/吨
规格参数	货号:832 数量:200 产地:中石化
公司地址	北京房山区燕山迎风街9号百合大厦A216
联系电话	010-80345587 13581512778

产品详情

燕山石化4403 SBS橡胶道改防水 好物推荐

1.1传统建筑防水材料是指传统的石油沥青纸胎油毡、沥青涂料等防水材料。包括石油沥青、煤沥青和煤焦油。如沥青防水卷材（沥青油毡）、沥青溶液、乳化沥青、沥青胶（沥青玛蹄脂）、沥青砂浆和混凝土、沥青防水涂料、沥青石膏、沥青麻止水填料等。

1.2传统防水材料的现状。这类防水材料存在着对温度敏感、拉伸强度和拉伸率低、耐老化性能差的缺点：特别是用于外露防水工程，高低温特性都不好，容易引起老化、干裂、变形、折断和腐烂等现象；虽然目前对这类防水材料规定了“三毡四油”的防水做法，以适当延长其耐久年限，但却增加了防水层的厚度，同时也增加了工人的劳动强度，特别是对于屋面形状复杂，凸出屋面部分较多的屋顶来说，施工就很困难，质量也难以保证，也增加了维修保养的难度。

1.3传统防水材料的缺点：

热施工。施工时必须现场熬制用于粘结的硬沥青，既污染了环境，又影响了施工人员的健康。

沥青原料延伸率为4%-8%，比较小。因此在一定的温度及外力作用下的抗变形能力较差，它不能满足由于温差、屋面基层伸缩变形而产生的应力应变，不可避免的产生裂纹，后导致漏水。

沥青对于温度的敏感性很强，沥青使用的温度范围窄小，一般不到80℃，低于10℃即发脆。所以沥青屋面易发生起泡、起鼓、开裂、滑移、流淌等现象。

施工工序较多、工序较长。沥青屋面施工工序较多，特别是拐角、弯点处施工更困难。沥青屋面在施工时必须整体拆除，造成修缮不变。由于沥青油毡在潮湿基层上及雨天不能施工，在高温或低温天气因油毡相粘或发脆不易开卷也影响施工，因此施工工期不能得到保证。

