

扫描仪出租 合肥亿日 扫描仪

产品名称	扫描仪出租 合肥亿日 扫描仪
公司名称	合肥亿日办公设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市经济技术开发区汤口路2766号香馨创谷产业园2栋16整层
联系电话	18130031057 18130031057

产品详情

扫描中机内发出很大的“咔咔”声响是怎么回事呢？

仔细观察，发现造成这两条磨擦痕迹的是与玻璃接触的灯管支架的两端的滑片。这两个滑片在灯管运行时与玻璃面板的下面接触，由于灯架弹簧的向上挤压作用，以及温度较高的机内环境，使滑片与灯架粘合的胶渐渐渗出，沾染了滑片表面及玻璃面板，造成灯架运行时滞涩。当打开面板运行时，工程扫描仪租赁，由于滑片不与玻璃接触，所以运行很好；而当刚刚盖上机盖运行时，由于人为的使滑片与玻璃间产生松动，初的几次扫描也不会有问题。问题的出现总是在扫描仪停用一段时间后，即溢出的胶又将滑片与玻璃面板粘住时。

排除故障时，可先用酒精将玻璃面板及滑片表面的胶和干涸的污迹擦干净，如果滑片表面有翻卷或破损，可用透明胶带修复，但应保证其与玻璃面板的接触面平滑。

扫描仪出租：浅谈常见的扫描仪故障问题

一、为什么底片扫描仪扫描出来的图像为一片空白？

出现这样的情况可能是因为所扫描的为35mm底片未曝光部分或空白部分，片夹里为空的。左右移动35mm片夹直至扫描出图像，如果片夹里为空，扫描仪出租，装载底片即可。

二、在预览底片时，图像的色彩有些异常，这是什么原因？

要根据底片的类型，在扫描软件上“文件来源”选项中选择正确的“底片类型”，在扫描时，胶片边缘的暗区(如胶片支座的边框)表现为白色，这将影响扫描区域的曝光度，扫描仪，导致扫描结果较暗。解决办法是在扫描区域上单击并拖动鼠标，然后单击“缩放预览”按钮来查看正确的色彩。

扫描时发出的噪音很大。

扫描仪工作时产生较大的振动，爱普生扫描仪，伴随较大的噪音，这是扫描仪工作时机械部分的移动产生的，有两个原因，其一与扫描速度密切相关。根据各品牌机器的具体软件，把扫描速度设置成中速或低速就可以解决问题。其二，与工作环境有关，特别是在冬季，扫描仪内部滑杆会变得干燥，这时工作噪音就会增大。处理的方法很简单，一是提高室内温度，二是打开扫描仪，向滑杆上滴几滴润滑油即可。

扫描仪出租-合肥亿日(在线咨询)-扫描仪由合肥亿日办公设备有限公司提供。合肥亿日办公设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。合肥亿日——您可信赖的朋友，公司地址：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路2766号香馨创谷产业园2栋16整层，联系人：张经理。